




附 図


※本附図は、天竜川水系河川整備計画（大臣管理区間）について、河川基盤地図、河川横断測量図に基づき、施行箇所範囲、断面形状を具体的に示したものである。







附図-3












小渋川：0.0k－3.0k



太田切川：0.0k－2.0k




三峰川：0.0k－10.4k



横川川：0.0k－0.2k


(天竜川① : 0.0k~4.0k)

静岡県



静岡県

1:20,000



—— 県・区市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 樹木伐開
 - 堰・床止め改築
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯

(天竜川② : 3.8k~7.8k)

静岡県



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信 (水時計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信 (水時計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

附図-10

(天竜川③ : 7.6k~11.6k)

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

静岡県




- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - 川と人とのふれあいの場
 - ワンド・たまり
 - 緑地、公園
 - 河川利用、水面利用
 - 水辺の楽校
 - サイクリングロード
 - 河川空間管理計画
 - 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
 - 維持管理の現状
 - 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
 - 河川の整備の実施
 - 河川工事及び河川の維持
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 樹木伐開
 - 堰・床止め改築
- 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯

(天竜川④ : 11.4k~15.4k)


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

静岡県



(天竜川⑤) : 15.2k~19.2k)

静岡県



静岡県

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 橋門
 - 水防倉庫
 - 床止め
 - 発電所


- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 橋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策

- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川⑥) : 19.0k~23.0k)

1:20,000



—— 県・区市町村界

静岡県

扇頂部対策

整備ゾーン

浜松市浜名区中瀬

上島樋門

浜松市浜名区上島

天竜川公園

天竜川中瀬緑地

樹木伐開

天竜川大平運動公園

浜北滑空場

河道掘削

天竜川ラブリバー公園

樹木伐開

河道掘削

磐田市三家

磐田市壺貫地

上野部川

磐田市上野部

整備ゾーン

磐田市合代島

高水護岸整備

扇頂部対策

静岡県

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

河川環境の現状

自然環境

砂礫河原 樹木群

ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

緑地、公園

利 河川利用、水面利用

水 水辺の楽校

サイ サイクリングロード

河川空間管理計画

自然利用ゾーン

整備ゾーン

景観ゾーン

維持管理の現状

ST 河川防災ステーション

防 防災拠点

光ファイバー 側帯

データ通信(水位計等)

C CCTV

橋 橋梁

樋 樋門

倉 水防倉庫

床 床止め

発 発電所

河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持

水位低下

河道掘削 樹木伐開

橋梁改築 堰・床止め改築

樋門整備

堤防強化

堤防整備 高水敷整備

高水護岸整備

浸透対策

急流対策

扇頂部対策

危機管理対策

ST 河川防災ステーション

防 防災拠点

光ファイバー 側帯

データ通信(水位計等)

C CCTV

(天竜川⑦) : 22.8k~28.4k)

附図-15




- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
- 川と人とのふれあいの場
- ワンド・たまり
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 利
 - 水
- サイクリングロード
- サ
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋
 - 橋門
 - 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 橋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 側帯


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川⑧) : 28.2k~34.2k)

静岡県



1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。


■河川環境の現状	
自然環境	
○ 砂礫河原	● 樹木群
川と人とのふれあいの場	
○ ワンド・たまり	
● 緑地、公園	
利 河川利用、水面利用	
水 水辺の楽校	
サ サイクリングロード	
河川空間管理計画	
■ 自然利用ゾーン	
■ 整備ゾーン	
■ 景観ゾーン	
■維持管理の現状	
ST 河川防災ステーション	防 防災拠点
— 光ファイバー	側 側帯
テ データ通信(水位計等)	
C CCTV	
橋 橋梁	床 床止め
樋 樋門	発 発電所
倉 水防倉庫	
■河川の整備の実施	
河川工事及び河川の維持 水位低下	
河道掘削	樹木伐開
橋梁改築	堰・床止め改築
樋門整備	
堤防強化	
堤防整備	高水敷整備
高水護岸整備	
浸透対策	
急流対策	扇頂部対策
危機管理対策	
ST 河川防災ステーション	防 防災拠点
— 光ファイバー	側 側帯
テ データ通信(水位計等)	
C CCTV	

(天竜川⑨) : 34.0k~42.2k)

附図-17



1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- 樹木群
- ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

- 緑地、公園

利川利用、水面利用

- 水辺の楽校
- サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 橋梁
- 床止め
- 樋門
- 発電所
- 水防倉庫

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 樋門整備

堤防強化


- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策

危機管理対策

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV

(天竜川⑩ : 42.0k~48.39k)

静岡県



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫


- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

附図-18

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

(天竜川⑪) : 48.39k~53.05k)

附図-19




河川環境の現状 自然環境 砂礫河原 ワンド・たまり 川と人とのふれあいの場 緑地、公園 河川利用、水面利用 水辺の楽校 サイクリングロード 河川空間管理計画 自然利用ゾーン 整備ゾーン 景観ゾーン		樹木群 緑地、公園 河川利用、水面利用 水辺の楽校 サイクリングロード 自然利用ゾーン 整備ゾーン 景観ゾーン
維持管理の現状 河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV 橋梁 樋門 水防倉庫 防災拠点 側帯 床止め 発電所		河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV 橋梁 樋門 水防倉庫 防災拠点 側帯 床止め 発電所
河川の整備の実施 河川工事及び河川の維持 水位低下 河道掘削 橋梁改築 樋門整備 堤防強化 高水護岸整備 浸透対策 急流対策 扇頂部対策 樹木伐開 堰・床止め改築 高水敷整備		河道掘削 橋梁改築 樋門整備 堤防強化 高水護岸整備 浸透対策 急流対策 扇頂部対策 樹木伐開 堰・床止め改築 高水敷整備
危機管理対策 河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV 防災拠点 側帯		河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV 防災拠点 側帯

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


(天竜川⑫ : 52.79k~57.01k)

静岡県



静岡県

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- 樹木群
- ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

- 緑地、公園

利 河川利用、水面利用

水 水辺の楽校

サイ サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- デ CCTV
- 橋 橋梁
- 床 床止め
- 樋 樋門
- 発 発電所
- 倉 水防倉庫

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 樋門整備

堤防強化


- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策

危機管理対策

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- デ CCTV

(天竜川⑬ : 57.01k~63.18k)

附図-21




河川環境の現状 自然環境 砂礫河原 ワンド・たまり 川と人とのふれあいの場 緑地、公園		樹木群
利	河川利用、水面利用	
水	水辺の楽校	
サ	サイクリングロード	
河川空間管理計画 自然利用ゾーン 整備ゾーン 景観ゾーン		
維持管理の現状 ST 河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV 橋梁 樋門 水防倉庫		防 防災拠点 側 側帯 床 床止め 発 発電所
河川の整備の実施 河川工事及び河川の維持 水位低下		
	河道掘削	樹木伐開
	橋梁改築	堰・床止め改築
	樋門整備	
堤防強化 堤防整備 高水護岸整備 浸透対策 急流対策		高水敷整備 扇頂部対策
危機管理対策 ST 河川防災ステーション 光ファイバー データ通信(水位計等) CCTV		防 防災拠点 側 側帯

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川⑭ : 61.29k~70.51k)

1:20,000



—— 県・区市町村界

静岡県

浜松市天竜区佐久間町半場

浜松市天竜区佐久間町佐久間

静岡県

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。



(天竜川⑮ : 70.18k~75.10k)

愛知県

北設楽郡豊根村古真立

浜松市天竜区佐久間町佐久間

静岡県



—— 県・区市町村界

■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- 樹木群
- ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

- 緑地、公園

利 河川利用、水面利用

水 水辺の楽校

サ サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 橋梁
- 橋門
- 水防倉庫
- 側帯
- 床止め
- 発電所

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 橋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策

危機管理対策

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 側帯

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川⑬ : 73.88k~81.30k)

愛知県

北設楽郡豊根村古真立


北設楽郡豊根村富山

浜松市天竜区佐久間町佐久間

浜松市天竜区佐久間町奥領家

静岡県

1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
- 川と人とのふれあいの場
- ワンド・たまり
 - 緑地、公園
- 利 河川利用、水面利用
- 水 水辺の楽校
- サイ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

(天竜川⑰) : 81.30k~86.52k)



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 利 河川利用、水面利用
- 水 水辺の楽校
- サ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

(天竜川⑱ : 85.21k~91.95k)


※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 利 河川利用、水面利用
- 水 水辺の楽校
- サ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV


1:20,000



—— 県・区市町村界

(天竜川⑬ : 104.0k~108.8k)

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。



河川環境の現状 自然環境 砂礫河原 樹木群 ワンド・たまり 川と人とのふれあいの場 緑地、公園 河川利用、水面利用 水辺の楽校 サイクリングロード 河川空間管理計画 自然利用ゾーン 整備ゾーン 景観ゾーン	
維持管理の現状 河川防災ステーション 防災拠点 光ファイバー 側帯 データ通信(水位計等) CCTV 橋梁 床止め 樋門 発電所 水防倉庫	
河川の整備の実施 河川工事及び河川の維持 水位低下 河道掘削 樹木伐開 橋梁改築 堰・床止め改築 樋門整備 堤防強化 堤防整備 高水敷整備 高水護岸整備 浸透対策 急流対策 扇頂部対策	
危機管理対策 河川防災ステーション 防災拠点 光ファイバー 側帯 データ通信(水位計等) CCTV	

(天竜川⑳ : 108.8k~115.0k)

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

長野県

下伊那郡天龍村神原

天竜川橋

早木戸川

110k

河道掘削

111k

112k

河道掘削

河道掘削

113k

河道掘削

堤防整備

平岡ダム

115k

堤防整備

平岡親水公園

下伊那郡天龍村平岡

下伊那郡天龍村長島

長野県

1:20,000

0km 0.5km 1km


県・区市町村界

危機管理対策


防	河川防災ステーション	防	防災拠点
—	光ファイバー	側	側帯
テ	データ通信(水位計等)		
Ｃ	ＣＣＴＶ		

(天竜川②) : 115.0k~121.0k)

長野県



1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 利 河川利用、水面利用
- 水 水辺の楽校
- サ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - デ
 - CCTV
 - 橋
 - 橋門
 - 水防倉庫
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 橋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - デ
 - CCTV

(天竜川②② : 120.2k~125.4k)

長野県

下伊那郡阿南町東條

下伊那郡阿南町南條

下伊那郡泰阜村我科


長野県

下伊那郡阿南町北條

下伊那郡泰阜村温田

飯田市南信濃南和田

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
 - 樹木群
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
- 水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 樹木伐開
- 堰・床止め改築
 - 高水敷整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯

(天竜川②③ : 125.4k~130.2k)

長野県

下伊那郡阿南町富草


下伊那郡泰阜村門島

下伊那郡阿南町北條

下伊那郡泰阜村田本

長野県

1:20,000



—— 県・区市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 利 河川利用、水面利用
 - 水 水辺の楽校
 - サイ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 側帯

(天竜川②④ : 130.4k~135.6k)


長野県



長野県



1:20,000



—— 県・区市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
 - 河川利用、水面利用
 - 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

(天竜川②⑤) : 134.8k~140.0k)


附図-33




※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川②⑥) : 139.4k~143.8k

長野県



1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
- 川と人とのふれあいの場
- ランド・たまり
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
- サイクリングロード
- サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 倉
 - 水防倉庫
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

(天竜川②7) : 143.8k~148.0k

長野県



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
 - 樹木群
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川②⑧ : 148.0k~152.2k)

長野県

長野県

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- 樹木群
- ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

- 緑地、公園

河川利用、水面利用

- 水辺の楽校
- サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 橋梁
- 床止め
- 樋門
- 発電所
- 水防倉庫

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 樋門整備

堤防強化


- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策
- 狭窄部上流の開口部

危機管理対策

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV

(天竜川②⑨ : 152.0k~156.2k)

附図-37



■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- 樹木群
- ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

- 緑地、公園

河川利用、水面利用

- 水辺の楽校
- サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 橋梁
- 床止め
- 樋門
- 発電所
- 水防倉庫

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 樋門整備

堤防強化

- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策
- 狭窄部上流の開口部


危機管理対策

- 河川防災ステーション
- 防災拠点
- 光ファイバー
- 側帯
- データ通信(水位計等)
- CCTV


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川③④ : 156.0k~160.8k)

長野県



1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - C CCTV
 - 橋 橋梁
 - 樋 樋門
 - 倉 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 樹木伐開
 - 堰・床止め改築
 - 高水敷整備
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - C CCTV
 - 側帯

(天竜川③①) : 160.6k~166.4k

附図-39




- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 利 河川利用、水面利用
 - 水 水辺の楽校
 - サ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋 橋梁
 - 樋 樋門
 - 倉 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 側帯

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川③② : 166.4k~171.2k)

附図-40



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
 - 河川利用、水面利用
 - 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫


- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川③③ : 171.0k~176.2k)

長野県

長野県




- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 樹木伐開
- 堰・床止め改築
 - 高水敷整備
 - 扇頂部対策
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川③④ : 176.2k~181.0k)

附図-42



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。


(天竜川③⑤) : 181.0k~185.2k)

長野県

長野県

伊那峡

1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV


附图-44



- 36

(天竜川]③7) : 189.0k~193.4k)

附図-45



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 橋門
 - 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 橋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 側帯


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

(天竜川③⑧ : 193.4k~198.0k)

長野県


整備ゾーン

整備ゾーン



長野県

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV


(天竜川③⑨ : 198.9k~202.0k)

附図-47

長野県

長野県

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯


(天竜川④⑩ : 202.0k~207.0k)

長野県



附図-48

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

■河川環境の現状

自然環境

- 砂礫河原
- ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 樹木群

河川利用、水面利用

- 水
- サイクリングロード

河川空間管理計画

- 自然利用ゾーン
- 整備ゾーン
- 景観ゾーン

■維持管理の現状

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 橋梁
- 橋門
- 水防倉庫
- 側帯
- 床止め
- 発電所

■河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持
水位低下

- 河道掘削
- 樹木伐開
- 橋梁改築
- 堰・床止め改築
- 橋門整備

堤防強化

- 堤防整備
- 高水敷整備
- 高水護岸整備
- 浸透対策
- 急流対策
- 扇頂部対策
- 狭窄部上流の開口部

危機管理対策

- ST 河川防災ステーション
- 防 防災拠点
- 光ファイバー
- データ通信(水位計等)
- CCTV
- 側帯

(天竜川④①) : 206.8k~213.0k (横川川 : 0.0k~0.2k)

長野県
上伊那郡辰野町伊那富

上伊那郡辰野町伊那富

急流対策

堤防整備

急流対策

急流対策 0.2k

急流対策 0.0k

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

急流対策

河川環境の現状

自然環境

砂礫河原 樹木群

ワンド・たまり

川と人とのふれあいの場

緑地、公園

河川利用、水面利用

水辺の楽校

サイクリングロード

河川空間管理計画

自然利用ゾーン

整備ゾーン

景観ゾーン

維持管理の現状

河川防災ステーション 防災拠点

光ファイバー 側帯

データ通信(水位計等)

CCTV

橋梁

樋門

水防倉庫

床止め

発電所

河川の整備の実施

河川工事及び河川の維持

水位低下

河道掘削 樹木伐開

橋梁改築 堰・床止め改築

樋門整備

堤防強化

堤防整備 高水敷整備

高水護岸整備

浸透対策

急流対策

扇頂部対策

狭窄部上流の開口部

危機管理対策

河川防災ステーション 防災拠点

光ファイバー 側帯

データ通信(水位計等)

CCTV

長野県

1:20,000

0km 0.5km 1km

県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。


(小渋川 : 0.0k~3.0k)

長野県



長野県

1:20,000



—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - ワンド・たまり
 - 川と人とのふれあいの場
 - 緑地、公園
 - 河川利用、水面利用
 - 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 樋門
 - 水防倉庫
 - 防災拠点
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所

- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 橋梁改築
 - 樋門整備
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
 - 樹木伐開
 - 堰・床止め改築
 - 高水敷整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 防災拠点
 - 側帯


(太田切川 : 0.0k~2.0k)

長野県



長野県

1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。


- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 利 河川利用、水面利用
- 水 水辺の楽校
- サ サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 橋門
 - 水防倉庫
 - 側帯
 - 床止め
 - 発電所
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 橋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 防災拠点
 - 光ファイバー
 - データ通信(水位計等)
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 側帯

(三峰川① : 0.0k~2.8k)



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

(三峰川② : 2.4k~6.4k)

長野県

整備ゾーン




整備ゾーン

長野県



1:20,000




—— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ワンド・たまり
- 川と人とのふれあいの場
- 緑地、公園
- 河川利用、水面利用
- 水辺の楽校
 - サイクリングロード
- 河川空間管理計画
- 自然利用ゾーン
 - 整備ゾーン
 - 景観ゾーン
- 維持管理の現状
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV
 - 橋梁
 - 床止め
 - 樋門
 - 発電所
 - 水防倉庫
- 河川の整備の実施
- 河川工事及び河川の維持
水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 樋門整備
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水敷整備
 - 高水護岸整備
 - 浸透対策
 - 急流対策
 - 扇頂部対策
 - 狭窄部上流の開口部
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 防災拠点
 - 光ファイバー
 - 側帯
 - データ通信(水位計等)
 - CCTV

(三峰川③) : 6.2k~10.4k)

長野県



長野県





1:20,000

0km	0.5km					1km				



— 県・区市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状**
 自然環境
 ● 砂礫河原 ● 樹木群
 ○ ワンド・たまり
 川と人とのふれあいの場
 ● 緑地、公園
 利 河川利用、水面利用
 水 水辺の乗校
 サ サイクリングロード
 河川空間管理計画
 ■ 自然利用ゾーン
 ■ 整備ゾーン
 ■ 景観ゾーン
- 維持管理の現状**
 ST 河川防災ステーション 防 防災拠点
 光ファイバー 側帯
 データ通信(水位計等)
 CCTV
 橋梁 床止め
 樋門 発電所
 倉庫 水防倉庫
- 河川の整備の実施**
 河川工事及び河川の維持
 水位低下
 河道掘削 樹木伐開
 橋梁改築 堰・床止めの改築
 樋門整備
 堤防強化
 堤防整備 高水敷整備
 高水護岸整備
 浸透対策
 急流対策 扇頂部対策
 狭窄部上流の開口部
 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション 防 防災拠点
 光ファイバー 側帯
 データ通信(水位計等)
 CCTV





横断面図



横断面図



横断面図



横断面図