

ごんべえとうげ



国道361号権兵衛峠道路災害復旧

ご支援頂きました皆さまへ感謝状を贈呈します

1. 概要

令和元年台風19号による「権兵衛峠道路災害復旧権限代行事業」の完了に伴い、当該道路の復旧にご支援いただきました企業の皆さまに対して、飯田国道事務所長、伊那建設事務所長並びに木曾建設事務所長から感謝状を贈呈させていただきます。

- ・ご支援頂きました企業 8者（詳細は別紙のとおり）

2. 日時・場所

1) 日時：令和3年3月26日（金） 14時00分～15時30分

2) 場所：伊那市防災コミュニティセンター 長野県伊那市西町5824-1

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため必要な対策を講じます。

取材される方におかれましても、マスク着用、事前の検温、アルコール消毒にご協力いただきますようお願いいたします。

資料配付先：

中部地方整備局記者クラブ、長野県会見場、伊那市役所記者クラブ、
塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

問い合わせ先：

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所

副所長 田中 智徳

総務課長 後藤 英光

TEL:0265-53-7200(代表) FAX:0265-53-7210

長野県伊那建設事務所整備課

課長 岩下 康之

担当 池田 誠

TEL:0265-76-6851(直通) FAX:0265-76-6850

長野県木曾建設事務所維持管理課

課長 山崎 成史

担当 有賀 寛

TEL:0264-25-2239(直通) FAX:0264-22-4028

国道361号権兵衛峠道路災害復旧状況

令和元年10月20日撮影 被災状況(長野県)



令和2年10月16日撮影 復旧状況(国土交通省)



災害協力企業一覧

	住 所 団体名及び代表者名・氏名	功績概要	活動内容
1	(株)北測 長野県伊那市西春近下島2875-3 代表取締役 北原 勝美	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。(株)北側は、調査に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に測量調査を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	UAVを使用し崩壊状況の調査を実施し検討資料の基礎情報をした。
2	(株)建設技術研究所 名古屋市中区錦一丁目5番13号 常務執行役員支社長 上村 俊英	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。(株)建設技術研究所は、調査に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に橋梁点検調査を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	土砂崩壊に伴い、権兵衛2号橋への損傷状況や健全性を調査した。
3	(株)ニュージェック 名古屋市中村区名駅5-27-13 中部支店長 佐藤 哲也	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。(株)ニュージェックは、調査に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確にトンネル点検調査を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	土砂崩壊に伴い、権兵衛トンネル(本坑及び避難孔)への損傷状況や健全性を調査した。
4	川崎地質(株)中部支社 名古屋市中東区上社二丁目184番地 支社長 熊坂 明生	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。川崎地質(株)は、調査に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に地質調査を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	土砂崩壊に繋がる地下水の変異確認及び復旧に向けた土質調査及び地山変位のモニタリングを実施した。

災害協力企業一覧

	住 所 団体名及び代表者名・氏名	功績概要	活動内容
5	玉野総合コンサルタント(株) 名古屋市東区東桜二丁目17番14号 代表取締役社長 牧村 直樹	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。玉野総合コンサルタント(株)は、調査に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に設計を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	復旧に向けた測量・設計及び検討委員会運営補助を実施した
6	木曾土建工業(株) 長野県木曾郡木祖村大字小木曾172番地2 代表取締役 青木 孝尚	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。木曾土建工業(株)は、作業に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に崩壊箇所の安全処理作業を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	復旧工事に先立ち、崩壊箇所の土砂除去及びモルタル吹きつけにより安定を確保した。
7	池田建設(株) 長野県伊那市日影329番地1 代表取締役 池田 幸平	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。池田建設(株)は、作業に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に片側1車線の応急復旧作業を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	片側1車線での交通を約2ヶ月で確保した
8	名菱電子(株) 愛知県日進市浅田町東前田38番23 代表取締役 日方 俊幸	令和元年10月12日から20日掛け断続的に総雨量263mmを記録した台風19号により、国道361号権兵衛峠道路(長野県上伊那郡南箕輪村)にて橋台背面の土砂流出が発生し、道路の通行確保及び安全対策のため、可及的速やかに崩壊箇所の復旧を実施する必要性が生じた。名菱電子(株)は、作業に必要な機械と作業員を迅速に確保、的確に機器設置を行い、地域の安全・安心に尽くしたことは、他の模範となるものであり、その功績は顕著なものである。	被災状況及び災害復旧作業を24時間遠隔で監視するためのカメラを速やかに設置した