

## 水質事故情報（平成25年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曾川支川 二反田川	H25.1.10	長野県大桑村	交通事故により10tトラックの燃料タンクが損傷し、軽油が二反田川に流出した。	路面及び道路側溝、二反田川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
2	長良川支川 境川	H25.1.21	岐阜県各務原市	トラックの燃料タンクの不具合により、軽油30～40Lが境川に流出した。	三井川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
3	揖斐川伊曾島漁港	H25.1.29	三重県桑名市	伊曾島漁港改修工事中に油圧パイラーから機械オイル約18Lが漏れた。	漁港内でバキューム車による油回収、オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
4	木曾川支川 黒川	H25.1.30	岐阜県白川町	工場でダイキャスト用洗浄剤をタンクからドラム缶に移す際の操作ミスにより、約600Lが黒川に流出した。	敷地内で洗浄剤の回収、黒川でオイルマット対策を実施。
5	揖斐川支川 大谷川流入水路	H25.2.4	岐阜県大垣市	一ヶ月前に従業員が敷地内で灯油のポリ容器(18L)を転倒させ、水路に流出し、2/4の雨で下流の水路まで流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
6	長良川支川 天王川	H25.2.4	岐阜県瑞穂市	個人宅の灯油タンクが破損し、灯油約470Lが漏れ、天王川に流出した。	天王川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
7	長良川支川 宝江川	H25.2.8	岐阜県瑞穂市	工場の活性汚泥処理施設のバルブの閉め忘れにより、汚泥約63m <sup>3</sup> が宝江川に流出した。	発生箇所でもオイルフェンス対策を実施。宝江川で簡易水質調査を実施。
8	長良川支川 大江川	H25.2.13	岐阜県岐阜市	橋梁架け替え工事中に杭打ち機から機械オイルが漏れ、大江川に流出した。	大江川でオイルマット対策、新大江川樋門手前でオイルフェンス対策を実施。
9	木曾川支川 加茂川	H25.2.26	岐阜県美濃加茂市	加茂川が白濁しているのが確認された。	加茂川で簡易水質調査を実施。
10	長良川	H25.2.27	三重県桑名市	長良川河口堰右岸側の閘門上流で油膜が確認された。	河口堰上流でのオイルマット対策及びゲート操作を実施。
11	揖斐川支川 水門川	H25.2.28	岐阜県大垣市	排水機場ポンプ工事において、新水門川排水機場の減速機からオイル約10Lが漏れ、水門川に流出した。	排水機場前池でオイルマット対策、排水機場前池及び上下流でオイルフェンス対策を実施。
12	長良川支川 余取川	H25.3.8	岐阜県美濃市	茶取川でシラハエ、オйкаワ約200匹のへい死魚が確認された。塩素に関連したへい死と推定されるが原因は特定できなかった。	へい死魚の回収を実施。
13	長良川支川 伊自良川流入水路	H25.3.13	岐阜県岐阜市	交通事故により水路にエンジンオイル約3Lが流出した。	流入水路でオイルマット対策を実施。
14	長良川支川 蜂屋川流入水路	H25.3.14	岐阜県美濃加茂市	アパートの浄化槽配管工事の支障となる浄化槽の汚泥約6t～8tを隣の槽に排出したところ、蜂屋川に流出した。	水路の残った汚泥の回収を実施。
15	揖斐川支川 杭瀬川流入水路	H25.3.14	岐阜県池田町	建設中の工場で試験稼働した際に、未処理の水酸化ナトリウム排水が水路に流出した。	敷地内で土のう等による対策を実施。
16	揖斐川	H25.3.22	岐阜県海津市	砂利採取の中継船上に置いてあったポリタンク(20L)が転倒したことにより、灯油が揖斐川に流出した。	海津橋付近でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
17	木曾川支川 可児川	H25.3.26	岐阜県可児市	可児川の工事でバックホウの油圧ホースが外れたことにより作動油約5Lが漏れ、一部が可児川に流出した。	可児川でオイルマット対策を実施。
18	木曾川	H25.3.27	愛知県愛西市	木曾川変形護岸内に係留していた漁船が転覆し、油がにじみ出た。	変形護岸内でオイルフェンス対策を実施。
19	木曾川	H25.3.29	長野県木曾町	トラックの交通事故により燃料の軽油約50Lが側溝に漏れ、一部が木曾川に流出した。	事故発生場所と道路側溝でオイルマット対策を実施。
20	木曾川支川 北派川	H25.3.29	岐阜県各務原市	北派川で油らしきものが確認された。	北派川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
21	長良川支川 長護寺川流入水路	H25.4.5	岐阜県瑞穂市	ハウス暖房ボイラーの地下配管亀裂の損傷箇所よりA重油最大約250Lが水路に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。集水柵にたまった油をバキュームにより回収。

## 水質事故情報（平成25年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
22	揖斐川赤須賀漁港	H25.4.5	三重県桑名市	赤須賀漁港内で油膜が確認された。	オイルフェンス対策を実施。
23	揖斐川赤須賀漁港	H25.4.10	三重県桑名市	赤須賀漁港内で油膜が確認された。	オイルフェンス対策を実施。
24	長良川	H25.4.12	岐阜県瑞穂市	長良川で油膜が確認された。	糸貫川でオイルフェンス対策を実施。
25	長良川支川 桑原川	H25.4.17	岐阜県羽島市	桑原川でコイ55匹のへい死が確認された。一時的な酸欠と思われる。	簡易水質検査、へい死魚の回収を実施。
26	長良川支川 石田川	H25.4.19	岐阜県山県市	石田川公園付近でモロコ、ウルリなど小魚約1,000匹のへい死が確認された。一時的な酸欠と思われる。	簡易水質検査、へい死魚の回収を実施。
27	長良川支川 吉田川流入水路	H25.4.30	岐阜県関市	事業所設備から排水に機械油が混入し、工業団地の調整池を経て水路に流出した。	工業団地の調整池出口、事業所内調整池でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
28	木曽川	H25.5.14	岐阜県各務原市	車両転落事故により少量の油が木曽川に流出した。	木曽川でオイルフェンス対策を実施。
29	木曽川支川 山座川	H25.5.14	岐阜県可児市	機器の異常により活性汚泥約40m <sup>3</sup> が山座川に流出した。	山座川で汚泥の回収(手作業)を実施。
30	長良川支川 政田川流入水路	H25.5.15	岐阜県瑞穂市	水路でシラハエなど約200匹のへい死が確認された。酸欠と思われる。	簡易水質検査、へい死魚の回収を実施。
31	揖斐川支川 新堀川	H25.5.21	三重県桑名市	交通事故により新堀川に油が流出した。	新堀川でオイルフェンス対策を実施。
32	木曽川支川 今川	H25.6.4	岐阜県可児市	事業所の油圧プレス機器の故障により機械油約1Lが今川に流出した。	今川でオイルマット対策を実施。
33	長良川支川 桑原川	H25.6.11	岐阜県羽島市	桑原川で油膜が確認された。	桑原輪中水門及び堤外水路合流部、水路でオイルフェンス対策、水路でオイルマット対策を実施。
34	長良川支川 津保川	H25.6.19	岐阜県富加町	津保川でアユ、ニゴイ、ウグイなど約7000匹のへい死が確認された。	へい死魚の回収、へい死魚の分析及び水質調査、簡易水質調査を実施。
35	木曽川支川 矢戸川	H25.6.19	岐阜県可児市	小学校プールの殺菌消毒剤タンク排水バルブの閉め忘れにより、消毒薬(次亜塩素酸)約1kgが矢戸川に流出し、オイカワ等の小魚百数十匹のへい死が確認された。	簡易水質検査、へい死魚の回収を実施。
36	長良川支川 桑原川	H25.7.11	岐阜県羽島市	桑原川で油膜が確認された。	オイルマット対策を実施。
37	木曽川支川 鍋田川	H25.7.16	愛知県弥富市	木曽川鍋田上水門内の船溜まりで油膜が確認された。	オイルフェンス対策を実施。
38	長良川支川 濃川	H25.7.18	岐阜県各務原市	事業所従業員のミスで機械油50Lのうち一部が濃川に流出した。	オイルマット対策を実施。
39	木曽川支川 千田川	H25.7.22	岐阜県恵那市	車両転落事故により千田川に油が流出した。	オイルマット対策を実施。
40	木曽川支川 寿後川流入水路	H25.7.22	岐阜県美濃加茂市	市民プールの濾過機の機械的な誤作動により、次亜塩素酸ナトリウムを含んだ排水が水路に流入した。	へい死魚の回収、水路の清掃を実施。
41	木曽川支川 鍋田川流入水路	H25.7.24	三重県木曽岬町	鍋田川上流排水機場付近のゴミ集積場に置かれていた油缶から油が漏れ、水路に流入したと思われる。	流入水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
42	長良川支川 吉田川流入水路	H25.7.25	岐阜県関市	事業所で機械油を拭き取った布を廃棄するため袋に詰めて露天保管していたが、7/24の雨で調整池を経由して水路に流出した。	調整池出口でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。

## 水質事故情報（平成25年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
43	長良川支川 新堀川	H25.7.29	岐阜県瑞穂市	新堀川で油膜が確認された。	新堀川でオイルマット対策、犀川合流点でオイルフェンス対策を実施。
44	揖斐川支川 五三川流入水路	H25.7.29	岐阜県養老町	ビニールハウスの暖房用タンクの腐食部分からA重油が漏れ、農業用水路に流入した。	農業用水路でオイルマット対策、五三川ため池流入口でオイルフェンス対策を実施。
45	揖斐川支川 新堀川	H25.7.30	三重県桑名市	新堀川で油膜が確認された。	新堀川でオイルフェンス対策を実施。
46	揖斐川支川 花田川流入水路	H25.7.31	岐阜県大野町	事業所において昨日の降雨により容器から機械油約20Lが水路に流入した。	水路でオイルフェンス対策を、事業所敷地内でオイルマット対策を実施。
47	長良川支川 吉田川流入水路	H25.8.2	岐阜県関市	事業所ボイラーの配管から漏れ出したA重油が前日の降雨により水路を経て調整池に流出した。老朽化が原因と思われる。	調整池でオイルフェンス対策、事業所内と調整池でオイルマット対策を実施。
48	揖斐川支川 新堀川	H25.8.6	三重県桑名市	トラックから外れた燃料タンク(300L)を後続車両が撥ね、軽油が新堀川に流出した。	水路及び新堀川でオイルフェンス対策を実施。
49	長良川支川 新荒田川	H25.8.18	岐阜県岐阜市	新荒田川で油膜が確認された。	新荒田川でオイルマット対策を実施。
50	長良川支川 三井川	H25.9.3	岐阜県各務原市	事業所の廃油回収タンクの上ふたを作業後に閉め忘れたため、降雨によりオーバーフローし、三井川に流出した。	三井川でオイルフェンス対策、三井川と側溝でオイルマット対策を実施。
51	長良川支川 詰田川	H25.9.17	岐阜県富加町	農業用ビニールハウスの暖房用タンクの排出口バルブが緩んだため、少量のA重油が水路に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
52	長良川支川 高野川流入水路	H25.9.25	岐阜県瑞穂市	水路でフナ約700匹のへい死が確認された。一時的な酸欠と思われる。	簡易水質検査、へい死魚の回収を実施。
53	木曾川	H25.10.8	岐阜県中津川市	関西電力大井ダムで(株)東名(砂利採取業者)の船から燃料の軽油が流出した。	大井ダムでオイルマット対策を実施。
54	木曾川流入水路	H25.10.20	三重県桑名市	20日の雨で富田日中貿易(有)の油水分離槽から油がオーバーフローし、水路に流出した。	オイルフェンス対策を実施。
55	長良川支川 新堀川	H25.10.22	岐阜県瑞穂市	(株)ラビットフレッシュランチの油水分離槽から油が漏れ、新堀川に流出した。	新堀川でオイルマット対策を実施。
56	木曾川支川 阿多野川	H25.10.23	岐阜県下呂市	阿多野川で油膜が確認された。	阿多野川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
57	揖斐川支川 高須排水機場	H25.12.3	岐阜県海津市	高須排水機場内の除塵機前で油膜が確認された。	オイルマット対策を実施。
58	長良川支川 曾部知川	H25.12.11	岐阜県郡上市	駐車場でグレーチングをはねたことにより車の燃料タンクが損傷し、燃料が流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
59	長良川支川 八幡谷川	H25.12.17	岐阜県関市	灯油タンク(200L)からポリタンクに移し変える際にコックを閉め忘れたため、八幡谷川に流出した。	八幡谷川でオイルフェンス対策を実施。