

水質事故情報（平成29年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	鍋田川	H29.2.9	三重県桑名郡、愛知県弥富市	へい死魚(コイ・ボラ)が約100匹した。	簡易水質検査、へい死魚の回収
2	揖斐川	中江川に接続する農業用排水路	H29.2.13	岐阜県海津市	工場の燃料タンクからボイラーに燃料を送る配管の栓が開いており、重油が農業用排水路に流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置、柄杓・バキュームで油を回収
3	長良川	大江川へ流入する水路	H29.3.19	岐阜県海津市	工場の機械洗浄用作動油がオイルトラップを越えし、水路に流出した。	吸着マット設置
4	木曽川	木曽川	H29.3.27	愛知県愛西市	干潮時に川の中に入っていた車両が立ち往生し、潮の影響で河川内に取り残され水没した。	車両の引き上げ
5	木曽川	木曽川	H29.6.17	愛知県弥富市	停車中の乗用車から火災が発生、消火剤に混ざってガソリン及びオイルが河川に流出した。	消火作業
6	木曽川	牧田川へ流入する水路	H29.7.5	岐阜県養老郡	工場内の油水分離槽に雨水が多量に流れ込み、油分が完全に分離されずに水路に流出した。	オイルフェンス設置
7	木曽川	長良川	H29.8.6	三重県桑名市	長良川導水の取水口付近に油膜が浮いているのを確認した。	オイルフェンス・オイルマット設置
8	木曽川	大江川	H29.8.8	岐阜県海津市	燃料配管が破損し、油が内水側の吸水槽に流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置
9	木曽川	水門川	H29.8.16	岐阜県大垣市	水門川に油が浮いているのを確認した。	オイルフェンス設置
10	木曽川	中津川へ流入する水路	H29.11.7	岐阜県中津川市	スポーツクラブの屋上タンクから重油が用水路に漏れ、中津川を經由し、木曽川へ流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置
11	木曽川	東大江川	H29.11.20	岐阜県海津市	軽油が水路へ流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置
12	木曽川	江西川へ流入する水路	H29.12.8	岐阜県大垣市	暖房用灯油の地下配管が破損し、隣接する水路を經由して河川へ流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置