

## 水質事故情報(平成26年1月～12月)

	河川名	発生年月日	事故発生場所	事故の概要	対応策の概要
1	長良川支川 論田川流入水路	H26.1.9	岐阜県 岐阜市	論田川流入水路で油膜が確認された。	付近事業所:オイルマット設置
2	長良川支川 桑原川	H26.1.29	岐阜県 羽島市	桑原川排水機場付近で油膜が確認された。	国:オイルフェンス、オイルマット設置 県:オイルマット設置
3	木曽川支川 北派川	H26.2.6	岐阜県 各務原市	北派川で油膜が確認された。	国:オイルフェンス、オイルマット設置 市:オイルマット設置
4	揖斐川支川 山崎南谷川	H26.2.14	岐阜県 海津市	コンビニエンスストアに停車中の大型車から軽油が漏れ、山崎南谷川に流出した。	消防:オイルフェンス、オイルマット設置
5	木曽川	H26.2.19	長野県木曾郡木曾町	事業所において給油中にホースの亀裂部から灯油が漏れ、一部が木曽川に流出した。	消防:木曽川流入点でオイルマット、 現場道路で吸着剤対策を実施
6	木曽川	H26.2.28	愛知県 弥富市	木曽川鍋田上水門堤外水路の沈船から油が流出した。	国:オイルフェンス、オイルマット設置
7	木曽川 流入水路	H26.4.3	岐阜県加茂郡 坂祝町	車両の交通事故により油が流出。	国:河川巡視 町:オイルフェンス・オイルマット設置
8	木曽川 流入水路	H26.4.21	岐阜県 各務原市前渡西町	油膜を確認したが、付近の交通事故や工場などからは原因が確定できず。	国・市:オイルフェンス・マットを設置
9	揖斐川支川 牧田川	H26.5.23	岐阜県 大垣市上石津町	多良峡付近6km区間において魚(ドジョウ等)約18,000匹がへい死、検体・水質調査結果に異常なし	県:へい死魚を回収
10	木曽川	H26.5.26	岐阜県 中津川市山口	トラックがガードレールに衝突、燃料が漏れ、木曽川に流入した可能性あり。	県:オイルマットにより道路上の燃料を吸着
11	長良川支川 海の溝谷	H26.5.29	岐阜県 関市板取	県治山工事現場の破砕機が谷に転落、燃料が流出	県:現場の下流3箇所にオイルフェンス・マットを設置
12	木曽川	H26.6.6	愛知県 愛西市立田町	整備中の船舶より、機械の部品に付着していた油が流出。	国:オイルマットにて油膜回収
13	木曽川支川 鍋田川	H26.7.25	愛知県 弥富市中山町	転覆した船より船溜まりに油(黒色)を確認。河川への流出はなし。	県:オイルフェンス設置、吸着マットにより油回収
14	長良川支川 津保川 流入水路	H26.8.1	岐阜県 関市市平賀	小学校のプールで塩素剤注入ポンプを閉め忘れ、殺菌消毒剤(次亜塩素酸)が水路に流出し100匹程魚類がへい死した。	県:簡易水質検査、へい死魚の回収を実施
15	長良川支川 政田川 流入水路	H26.8.8	岐阜県 本巢市下福島	交通事故によりエンジンオイルが水路に流出し、政田川及び犀川で油膜確認。	消防・県:オイルマット設置
16	長良川支川 大洞川	H26.8.8	岐阜県 美濃加茂市伊深町	個人の土場でドラム缶をつぶした所、残っていた油が側溝を経由して大洞川に流出。	消防:オイルフェンス、オイルマット設置
17	木曽川支川 阿木川	H26.9.26	岐阜県 恵那市長島町	交通事故により燃料の軽油が側溝を通じて阿木川に流出した模様。油膜は確認されず。	県:オイルマット設置
18	揖斐川支川 東川	H26.10.3	三重県 桑名市東汰上	河川パトロールにおいて、排水機場堤内側水路に薄い油膜を確認。原因不明。	国:オイルフェンス設置
19	長良川支川 板屋川	H26.10.9	岐阜県 岐阜市黒野南	プラスチック工場で、機械の配管が緩んでおり、油が漏れ、水路を通じて河川へ流出した。	国:下流の直轄区間でオイルフェンス設置 県:河川流入地点にオイルフェンス設置 市:水路にてオイルマットによる吸着
20	木曽川	H26.11.25	岐阜県 恵那市大井町	自動車の脱輪事故により燃料タンクが破損、燃料が側溝を通じて河川へ流出	市:オイルマット設置
21	木曽川支川 付知川 流入水路	H26.12.4	岐阜県 中津川市福岡	タンクローリーから地上タンクへ給油作業中、操作ミスによりローリー上部から灯油最大100Lが流出。水路を通じて一部付知川へ流出。	市・原因者:側溝及び水路にオイルマット設置
22	木曽川	H26.12.10	岐阜県 加茂郡八百津町	兼山ダム貯水池において、ドラム缶(不法投棄?)の撤去時、ドラム缶の中の油が流出。	ダム管理者:オイルマット・オイルフェンス設置