

## 水質事故情報（令和5年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	中須川	2023/1/29	岐阜県安八郡安八町牧字十八町の工場	工場の設備不良によりトルエンが工場内雨水側溝や工場内土壌経由で揖斐川一次支川中須川に流出した。	オイルフェンス設置、水質調査の実施
2	木曽川	大洞谷	2023/2/6	岐阜県郡上市美並町大原地先	2月6日(月)15時45分頃、周辺住民から郡上市を通じて中濃県事務所に「大洞谷(おおほらだに)で魚が死んでいる」と通報があった。	簡易水質調査を実施。へい死した魚が本川に流出しないよう網を設置。
3	木曽川	長良川支川新堀川	2023/4/8	岐阜県瑞穂市稲里のスポーツ施設	スポーツ施設のボイラー用重油タンク設備に不具合が発生したため、給油時に重油が場外の水路を通じて県管理の河川(新堀川)に流出した。	オイルフェンスを設置
4	木曽川	揖斐川	2023/5/28	愛知県桑名市長島町松蔭	伊勢湾岸道揖斐川橋梁上り線で21時頃に交通事故が発生し、橋梁集水桝から20L弱程度の軽油が河川に流出した。	吸着マットを設置
5	長良川	長良川支川境川	2023/6/29	羽島郡笠松町円城寺一丁田	事業所敷地内にある油水分離槽に、降雨で増水した場外水路の水が大量に流入し、オーバーフローした油が境川に流出した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
6	木曽川	新境川	2023/7/19	各務原市鷺沼各務原町のスポーツ施設	スポーツ施設の地下にあるボイラー用A重油タンクから重油が施設付近にある道路側溝に流出した。	オイルマットを設置
7	長良川	長良川支川蜂屋川	2023/9/13	岐阜県美濃加茂市あじさいヶ丘の工場	工場の排水処理施設の不具合により、食品製造過程で生じた処理が不十分な排水が調整池・水路経由で蜂屋川に流出した。	水路や調整池の清掃を実施した
8	木曽川	木曽川	2023/9/21	岐阜県可児市兼山字戸立	兼山ダム貯水池上流から油が流れてきて、ダム上流川ゲートに漂着しているのを確認した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
9	木曽川	長良川支川五六川	2023/9/21	岐阜県本巣市十四条	五六川に流れる水路においてナマズ3匹、小魚1,000匹がへい死した。	簡易水質調査と巡視を実施した。
10	長良川	長良川支川逆川	2023/9/26	岐阜県羽島市福寿町間島	羽島用水土地改良区管理の逆川排水機場内にある屋外貯蔵タンクから排水稼働ポンプへの燃料送油管に亀裂が生じ、重油が河川に流出した。	オイルフェンス、オイルマットを設置。重油で汚染された下草と土を除去。
11	木曽川	木曽川支流可児川	2023/9/28	岐阜県可児市石森及び平貝戸	可児川に流れる水路においてカワムツ・オイカワ等が300匹へい死した。	簡易水質調査を実施。河川巡視を実施した。
12	木曽川	木曽川支川馬瀬川	2023/10/7	岐阜県下呂市金山町乙原	馬瀬川第一発電所の職員が排水ピットから河川へ油が流出していることを確認した。	オイルフェンスを設置
13	木曽川	揖斐川支川中之江川	2023/10/19	岐阜県大垣市平町地内	中之江川に流れる水路において魚が約100匹へい死していたのを発見。	簡易水質調査を実施
14	木曽川	長良川支川逆川	2023/10/20	岐阜県羽島郡笠松町北及地内	逆川に流れる水路において魚が約330匹へい死していたのを発見。	簡易水質調査を実施
15	木曽川	鍋田川	2023/10/27	三重県桑名郡木曽岬町和富、愛知県弥富市栄南町及び大藤町	鍋田川の下樋門上流で油膜が浮いていることを発見した。	オイルマットを設置
16	木曽川	揖斐川支川杭瀬川	2023/11/7	岐阜県大垣市浅草	事業所内で発電機を移動させる際、誤って転倒させた結果、燃料タンクから軽油が水路に流出した。	オイルフェンスを設置
17	木曽川	木曽川支川新境川	2023/11/14	岐阜県各務原市三井東町	事業所の敷地内で、重油の入った携行タンクに給油しようとしたところ、誤って給水してしたため、タンク内の重油を水路に流出させた。	オイルフェンスを設置