

## 水質事故情報（令和6年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
	木曾川	木曾川				
1	木曾川	木曾川	2024/1/9	岐阜県加茂郡八百津町	兼山ダムゲート・取水口付近で油膜らしきものを確認した。	オイルマットを設置
2	木曾川	木曾川	2024/1/29	岐阜県恵那市飯地町1193-1	笠置ダムの工事中に打設中のコンクリート製の型枠と生コンクリートが本川内に落水した。	水質調査を実施
3	木曾川	長良川支川津保川	2024/2/2	岐阜県関市下白字下久郷515番地	下水処理場での1月11日の採水結果について、基準値を超えるBODが検出された。	水質検査を実施
4	木曾川	揖斐川支川津屋川	2024/2/15	岐阜県養老郡養老町1017-2	工場で清掃中に床等に付着していた油が場外水路を通じて津屋川に流出した。	オイルフェンスを設置
5	木曾川	揖斐川支川三水川	2024/2/19	岐阜県揖斐郡大野町麻生178-3	農業用ビニールハウスで使用するボイラーへ給油する地下配管が破損したため、土中に染み込んだ重油が降雨によって下流の水路を通じて三水川へ流出した。	オイルフェンスを設置
6	木曾川	長良川支川武儀川	2024/2/21	岐阜県関市武芸川町平502	事業所の金属屑の回収装置が故障し、金属屑で切削油の排出口が閉塞し越流したことにより、場内排水路を介して事業所下流の水路から武儀川に流出した。	オイルフェンスを設置
7	木曾川	揖斐川支川中江川	2024/2/24	岐阜県海津市海津町本阿弥新田270	個人経営の園芸で使用しているボイラーへ給油する配管から漏れた油が場外の水路に流入し、中江川に流出した。	オイルマット、オイルフェンスを設置
8	木曾川	揖斐川支川杭瀬川	2024/2/27	岐阜県大垣市米野町3-30	事業所の配管に破損が生じ、水酸化ナトリウム水溶液が場内水路を通じて場外水路に流出した。	水質検査を実施
9	木曾川	揖斐川支川池下川	2024/3/12	岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原3670-2	事業所の貯油タンクから輸送車に灯油を給油する際、作業ミスで灯油が輸送車から溢れ、水路を通して河川に流出した。	オイルマットを設置
10	木曾川	揖斐川支川中之江川	2024/3/15	岐阜県大垣市大井4丁目53番地	事業所の工場排水用配管に破損が生じ、未処理の工場排水が場外水路に流出した。	水質検査を実施
11	木曾川	木曾川	2024/5/28	岐阜県各務原市前渡東町	事業所の敷地内の油水分水槽に流れ込むはずだった油が大雨の影響で敷地外に流出した。	オイルフェンスを設置
12	木曾川	長良川	2024/5/31	三重県桑名市長島町十日外面	水資源機構長良川河口堰管理所が所有する船舶が出水により転覆し、引き上げ作業中に油が流出した。	オイルマット、オイルフェンスを設置
13	木曾川	可児川	2024/6/30	岐阜県可児市土田地先	可児川橋にて交通事故により油が少量河川に流出した。	道路上に流出した油を回収
14	木曾川	長良川支川早田川	2024/7/1	岐阜県岐阜市則武西	岐阜市則武西の電柱変圧器から漏れし水路を流れ早田川に流出した。	オイルマット、オイルフェンスを設置
15	木曾川	揖斐川支川五三川	2024/7/2	岐阜県養老郡養老町大巻	株式会社I.K.U. TRADINGの事業場内の油水分離槽に溜まった潤滑油が雨の影響で溢れ、場内排水路を通して下流の水路に流出した。	オイルマット、オイルフェンスを設置
16	木曾川	長良川	2024/7/12	岐阜県羽島市堀津町	高水敷上に油が見られた。水上バイク等の油の投棄が考えられる。	オイルマットを設置
17	木曾川	揖斐川支川東中之江川	2024/7/12	岐阜県大垣市二葉町	大垣スバル自動車(株)の事業場内の油水分離槽に溜まっていた潤滑油が雨の影響で溢れ、水路に流出した。	オイルフェンスを設置
18	木曾川	長良川支川境川	2024/7/24	岐阜県羽島市小熊町	境川にて油膜が見られた。	オイルフェンスを設置

## 水質事故情報（令和6年1月～12月）

	河川名		発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
19	木曾川	中津川	2024/8/19	岐阜県中津川市茄子川町地先	岐阜日産自動車中津川西店のエンジンオイルの貯油タンクの栓が完全にしまっていなかったため、場内を経由し場外水路に流出した。	オイルマットを設置
20	木曾川	新境川	2024/8/20	岐阜県各務原市蘇原地内	新境川の馬出橋付近の水路で少量の油膜を発見した。	オイルフェンスを設置
21	木曾川	揖斐川支川 牧田川	2024/8/27	岐阜県大垣市上石津町	名神高速道路路上にて交通事故により軽油が用水路に流出した。	オイルマットを設置
22	木曾川	長良川支川 境川	2024/9/30	岐阜県羽島郡笠松町円城寺地先	境川に流入している羽島用水の水路でフナ等約220匹がへい死しているのを確認した。	水質調査を実施
23	木曾川	揖斐川支川 平野井川	2024/10/1	岐阜県瑞穂市呂久地先	平野井川に油膜が浮いているのを確認した。	オイルマットを設置
24	木曾川	長良川支川 境川	2024/10/2	岐阜県岐南町内	境川に流入する羽島用水土地改良区水路に魚のへい死(フナ等約500匹)を確認した。	水質調査を実施、へい死魚を回収
25	木曾川	木曾川	2024/11/15	愛知県犬山市犬山北古券地先	河川巡視員が犬山頭首工付近で油膜を確認した。	オイルマットを設置