

## 水質事故情報(平成27年1月～12月)

	河川名	発生年月日	事故発生場所	事故の概要	対応策の概要
1	桑原川	H27.2.17	岐阜県 羽島市	長良川支川桑原川で油膜を確認、発見場所上流の水路でも油膜を確認したが、原因不明。	市:水路でオイルマットによる油除去 県:桑原川でオイルマット設置 国:本川合流部にオイルフェンス設置
2	揖斐川	H27.3.13	三重県 桑名市	入り江の転覆船より油が流出。	国:オイルフェンス設置
3	揖斐川	H27.3.20	三重県 桑名市	河川に油膜を確認、吸着マット、及びオイルフェンスにて対策した。原因等不明。	国:オイルマットにより油膜等除去、オイルフェンス設置
4	長良川	H27.3.30	岐阜県 岐阜市	河川に油膜を確認、オイルフェンスにて対策した。原因等不明。	国:オイルフェンス設置
5	木曾川河川敷の堤外水路	H27.4.2	岐阜県 美濃加茂市	小魚300匹程へい死。水質等は異常なし。	県:へい死魚を回収
6	長良川	H27.4.15	三重県 桑名市	ビニールハウス解体中にA重油タンクの配管を破損。	県・市:オイルフェンス設置 原因者:油膜回収
7	長良川	H27.4.20	三重県 桑名市	排水機場操作員が油膜を確認。	市:吸着マット、オイルフェンス設置
8	揖斐川	H27.4.28	岐阜県 海津市	タンクのポンプの故障(4月28日17時頃発生)により油が流出。	県:巡視、吸着マット、バキュームによる回収 市:巡視、オイルフェンス設置
9	石田川	H27.5.1	岐阜県 岐阜市	ガソリンスタンドからガソリンが流出。	国・県:オイルフェンス設置 市・消防:土嚢、オイルマット設置 原因者:オイルマット取替
10	流入沢	H27.5.13	岐阜県 中津川市	ダンプ転落による燃料漏れ。	消防:オイルフェンス、オイルマット設置
11	流入水路	H27.5.14	岐阜県 揖斐川町	工場駐車場のトラックより軽油が流出。	消防:オイルマット・オイルフェンス設置
12	五六川 (流入水路)	H27.5.27	岐阜県 瑞穂市	水路に油膜を確認。	市:オイルマット設置
13	長良川支川 伊自良川 流入水路	H27.6.3	岐阜県 岐阜市	ポイラ一用の配管が劣化し流出した重油が土中にしみ込み排水路へ流出。	市:オイルマット設置 県:オイルマット設置、オイルフェンス設置
14	長良川支川 津保川 流入水路	H27.6.6	岐阜県 関市	車両事故(タンクローリー)によるガソリン(積荷)の流出。	消防:オイルマット・オイルフェンス設置 県:オイルマット設置 国:オイルフェンス設置
15	長良川支川 長島川	H27.6.30	三重県 桑名市	船舶の舟溜まり付近に油膜を確認。県がオイルフェンスを設置。	県:オイルフェンス設置
16	大安寺川 流入水路	H27.7.25	岐阜県 各務原市	流入水路より大安寺川への油流出が確認された。	県:オイルマット、オイルフェンス設置
17	水門川 流入水路	H27.8.20	岐阜県 大垣市	自家発エンジン工事中に配管が外れ、A重油が流出しその一部が排水路、大垣運河を通り水門川に流出。	市:オイルマット・オイルフェンス設置(2箇所) 県:オイルフェンス(6箇所) 国:オイルフェンス設置(1箇所)
18	木曾川	H27.8.27	岐阜県 美濃加茂市	ガソリンスタンドから重油系廃油が流出しその一部が排水路を経由して水門流出。	市:オイルマット、オイルフェンス設置 関電:オイルマット設置
19	津屋川	H27.9.1	岐阜県 養老町	東部中学校屋上に設置のタンクのバルブ劣化による漏出。	町:オイルフェンス設置
20	揖斐川	H27.11.11	三重県 桑名市	交通事故により4t車が転倒し軽油が流出した。	警察、消防による吸着マットによる回収
21	木曾川	H27.11.26	三重県 桑名市	大型タンクローリー車の交通事故により高速道路高架より高架下水路へ油が流入。	市:水路にオイルフェンスを設置、吸着マットによる回収