

水質事故情報（平成23年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川支川 二俣川	H23.2.24	静岡県 浜松市	事業所から廃棄された建設廃材の壁材が溶け、白濁水が流出した。	水質分析、オイルマット対策、バキュームによる回収を実施。
2	天竜川支川 大入川	H23.3.4	愛知県 豊根村	ダンプトラックの横転事故が発生し、軽油（最大で200L）が大入川に流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
3	天竜川支川 諏訪湖	H23.3.7	長野県 岡谷市	ビニールハウス内の電柱が雪の重みで傾いた際、支線を結んでいた重油の配管が破損し、重油約50L～100Lが水路を経由し諏訪湖へ流出した。	用水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
4	天竜川支川 水窪川	H23.3.8	静岡県 浜松市	水窪ダム湖でへい死魚が確認された。人工飼育された魚が感染症にかかり、不法投棄された可能性が高いと思われる。	へい死魚の回収、へい死魚の分析を実施。
5	天竜川支川 新戸川	H23.4.3	長野県 飯田市	灯油タンクからポリタンク移す際にポリタンクから溢れ、灯油約180Lが側溝へ流出した。	現地調査のみ。
6	天竜川支川 阿智川流入水路	H23.4.9	長野県 阿智村	中央自動車道網掛トンネル内で大型車2台による事故により積荷の塗料と軽油が流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
7	天竜川	H23.4.17	長野県 駒ケ根市	県発電所の機械室が浸水し、機械油が流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
8	天竜川支川 新戸川	H23.6.15	長野県 飯田市	新戸川に流入する池で油膜が確認された。	現地調査のみ。
9	天竜川	H23.7.4	長野県 伊那市	交通事故により1台が天竜川堤防小段へ転落し、機械油が流出した。	事故車両の引き上げを実施。
10	天竜川支川 野底川流入水路	H23.7.14	長野県 飯田市	水路で油付着が確認された。	現地調査のみ。
11	天竜川支川 新戸川	H23.7.19	長野県 飯田市	事業所敷地内において油溜まりがあり、雨により側溝へ油が流出した。	側溝でオイルマット対策を実施。
12	天竜川支川 飯田松川	H23.8.19	長野県 飯田市	事業所敷地内において解体中のタンク内の水を抜く際に、誤って油も抜いてしまい、飯田松川に流出した。	オイルマット対策を実施。集水ますでポンプによる油回収を実施。
13	天竜川支川 思井川	H23.10.10	長野県 飯田市	思井川で魚数十匹のへい死が確認された。	採水水質検査を実施。
14	天竜川	H23.11.4	長野県 天龍村	平岡ダム直上流に黒っぽい油のようなものが半径3～5m位で3～5箇所確認された。	浮遊物の回収を実施。
15	天竜川支川 飯田松川	H23.11.10	長野県 飯田市	飯田松川南側の井水で油のようなものが確認された。	現地調査のみ。
16	天竜川からの取水水路	H23.11.21	長野県 箕輪町	自動車がかんがい水路へ転落し、油類が流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
17	天竜川支川 二俣川	H23.11.27	静岡県 浜松市	消防訓練で水中ポンプを二俣川に入れたところ、油約20Lが流れ出した。	オイルマット対策を実施。
18	天竜川	H23.11.30	長野県 飯田市	天竜川姑射橋下流で油のようなものが確認された。	長瀬橋下流でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
19	天竜川支川 南大島川	H23.12.31	長野県 高森町	軽トラックが川へ転落しガソリン約30L未満が流出した。	油回収を実施。軽トラックの引き揚げ実施。