

水質事故情報（平成24年1月～12月）

	河川名	発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	H24.1.31	長野県 松川町	廃油を再生した重油を施設からタンクローリー車に移送する際、作業員の操作ミスによりA重油約400Lが流出した。	オイルマット対策、バキューム車による油回収を実施。
2	天竜川支川 三峰川	H24.2.7	長野県 伊那市	出水で長谷湖内の水位が急上昇し、トラップ堰の天端に仮置きしていた重機・資材等が水没し、携行缶（軽油10L）が流された。	携行缶、重機等の引き揚げを実施。
3	天竜川支川 大村川流入水路	H24.2.12	長野県 阿南町	灯油タンクのバルブの閉め忘れにより灯油約150Lが流出した。	水路でオイルマット対策を実施。
4	天竜川支川 精進川	H24.2.15	長野県 駒ヶ根市	旧スーパーの解体作業中に掘削土壌から油類が出て流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
5	天竜川支川 安間川	H24.3.24	静岡県 浜松市	広範囲に魚類20～30匹のへい死が確認された。	採水水質検査、へい死魚の分析を実施。
6	天竜川	H24.4.21	長野県 中川村	ボイラー室のパイプの亀裂から敷地に重油約1000Lが流出した。竜東井取水門（農業用水）を一時閉鎖。	油の除去作業を実施。
7	天竜川支川 大見遠川	H24.4.25	長野県 阿南町	車事故により燃料タンクから軽油約200Lが和知野川に流出した。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
8	天竜川支川 恩田川	H24.4.28	長野県 阿智村	あらざぎスキー場重油タンク脇の土壌から油が染み出し、恩田川に流出した。	流出区間でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
9	天竜川支川 うなぎ沢川	H24.4.28	長野県 飯島町、 中川村	うなぎ沢川で大量の泡水が確認された。洗剤などの一過性のもと思われる。	簡易水質検査を実施。
10	天竜川支川 矢村沢川	H24.5.3	長野県 中川村	家庭用燃料タンクのバルブを子供がいたずらし、灯油約60Lが矢村沢川に流出した。	現地と天竜川との合流点で土のう対策、オイルマット対策を実施。
11	天竜川支川 黒川流入水路	H24.6.2	長野県 南箕輪村	畑にある燃料タンクからの油漏れ水路に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
12	天竜川支川 唐沢川流入水路	H24.6.16	長野県 松川町	灯油タンクより小分け中に目を離したため流出した。	側溝及び井水でオイルフェンス対策を実施。
13	天竜川支川 唐沢川流入水路	H24.6.21	長野県 松川町	唐沢川上流の井水付近で油膜が確認された。	オイルフェンス、オイルマット対策を実施。
14	天竜川支川 諏訪湖流入河川	H24.6.22	長野県 岡谷市	事業所から流出した掘削油が水路内の堆積土砂に染みこみ、水路洗浄にともない流出した。	流入河川及び湖合流部でオイルフェンス対策を実施。釜口水門の放流ゲートを右岸側から左岸側へ変更。
15	天竜川流入水路	H24.7.13	長野県 飯田市	水路のブロックの隙間から油がしみ出ているのが確認された。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
16	天竜川	H24.7.21	静岡県 浜松市、 長野県 天龍村	佐久間ダム湖内数kmにわたって油膜が確認された。	鷹巣橋下流でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
17	天竜川支川 松川	H24.7.22	長野県 飯田市	事業所のガス、油、水の入ったタンクから油と水がオーバーフローし、隣接する水路から松川に流出した。	水路でオイルマット対策を実施。
18	天竜川支川 弥太沢川	H24.7.26	長野県 松川町	中央自動車道での事故によりトラックから軽油が漏れ、弥太沢川に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
19	天竜川支川 犬田切川流入用水路	H24.8.9	長野県 伊那市	事業所でトランス解体作業時に誤ってトランスを損傷させ、トランス絶縁油180Lが漏れ出し、天竜川流入用水路に流出した。	水路でオイルフェンス対策、工場内でオイルマット対策を実施。 沢渡下河原用水（農水）、表木下牧共同井（農水）が取水を一時停止した。
20	天竜川支川 飯田松川	H24.8.22	長野県 飯田市	事業所敷地に埋設してある燃料配管の破損したことにより、飯田松川左岸の護岸から少量の重油が染み出た。	飯田松川河川敷でオイルマット対策を実施。
21	天竜川支川 西阿多古川	H24.8.29	静岡県 浜松市	西阿多古川で約40匹のへい死魚が確認された。	簡易水質検査を実施。
22	天竜川支川 佐原川	H24.9.8	長野県 豊丘村	ミニバックホウの作業中に誤って川に転落し、燃料タンクから軽油15Lが佐原川に油が流出した。	佐原川でオイルマット対策を実施。
23	天竜川支川 虻川流入水路	H24.9.21	長野県 豊丘村	多量に高濃度の汚水が豊丘浄化センターに流入し、施設内で詰まり、汚水があふれ出した。	対応策なし。
24	天竜川	H24.9.21	静岡県 浜松市	車両（コンクリートポンプ車）の転落事故により油が流出した。	天竜川でオイルマット、オイルフェンス対策を実施。転落車両の撤去を実施。
25	天竜川流入水路	H24.9.29	長野県 中川村	燃料タンクから灯油をポリタンクへ移し変える途中、目を離したため150～200Lが漏れ、水路に流出した。	池及び水路でオイルマット対策を実施。
26	天竜川支川 河輪排水路	H24.10.4	静岡県 浜松市	河輪排水路で50～60匹のへい死魚が確認された。	簡易水質検査を実施。

水質事故情報（平成24年1月～12月）

	河川名	発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
27	天竜川支川 塩田川流入水路	H24.10.25	長野県 駒ヶ根市	住民がドラム缶に溜まっていた古い油を塩田川流入水路に廃棄した。	対応策なし。
28	天竜川支川 三峰川	H24.11.6	長野県 伊那市	美和ダム湖畔の中央構造線公園内の沢において灯油臭と油膜が確認された。	オイルマット対策を実施。
29	天竜川支川 大沢川流入水路	H24.11.9	長野県 阿智村	ユニック車が水路のグレーチングをはね、燃料タンクを破損し軽油約30～40Lが漏れ、一部が大沢川流入水路に流出した。	水路でオイルマット対策を実施。
30	天竜川支川 鳴沢川流入水路	H24.11.19	長野県 岡谷市	住民が灯油をホームタンクからポリタンクに移す際に目を離し、最大で約200Lが鳴沢川に流出した。	鳴沢川と天竜川合流点でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。