

水質事故情報（平成29年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	天竜川(佐久間ダム)	H29.4.5	愛知県北設楽郡	砂利採取作業員が、作業船のデッキにおいて、機械部品の洗浄油(軽油)が入った缶を倒したことにより、ダム湖に油が流入した。	オイルフェンス・オイルマット設置
2	天竜川支川	瀬戸川	H29.4.26	愛知県北設楽郡	建材会社に設置されたエンジンオイルの貯蔵タンクが破損し、側溝を経由して河川へ流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置
3	天竜川支川	翁川	H29.7.3	静岡県浜松市	魚類(アユ)約100匹が斃死した。	簡易水質測定
4	天竜川支川	天竜川流入水路	H29.10.20	静岡県浜松市	衛生工場における配管の破損及びタンクのバルブ閉め忘れにより苛性ソーダが漏れ、水路を経由し、本川へ流出した。	簡易水質測定、バキュームによる回収作業
5	天竜川	天竜川(佐久間ダム)	H29.11.18	愛知県新豊根村	佐久間ダム湖内にて、砂利採取の作業船の整備中、耐油パッキンの劣化によって重油が湖面に流出した。	オイルフェンス・オイルマット設置