

水質事故情報(平成26年1月～12月)

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川支川 中田切川	H26.1.16	長野県駒ヶ根市、上伊那郡飯島町	交通事故によりトラックの燃料タンクが破損し、中田切川に流出した。	駒ヶ根市、飯島町が中田切川でオイルマット対策を実施した。
2	天竜川支川 大沢川	H26.1.27	長野県下伊那郡松川町	灯油の移し変える際に誤ってオーバーフローさせ、付近水路を経由して、大沢川に流出した。	松川町がオイルフェンス、オイルマット対策を実施した。
3	天竜川支川 黒川	H26.1.28	長野県上伊那郡南箕輪村	エンジンオイルの移し変える際に誤ってオーバーフローさせ、黒川に流出した。	国が黒川でオイルフェン、オイルマット対策、原因者及び箕輪町が流出元でオイルマット対策を実施した。
4	天竜川支川 豊田川	H26.5.17	静岡県 浜松市 東区常光	魚(アユ)約200匹が水門でへい死、簡易調査では水質に異常なし。検体・水質調査結果からも原因特定できず	市：一時樋門を閉じ、へい死魚を回収
5	天竜川支川 三峰川	H26.5.21	長野県 伊那市 長谷溝口	商工会議所の灯油タンクの蓋が外れ灯油が流出、道路・排水溝を通して美和湖へ流出	市：吸着マットを設置。 国：美和湖の油膜を撤去
6	天竜川支川 大沢川	H26.7.7	長野県 上伊那郡 宮田村	工場火災による消火活動に伴い、壁や床等へ付着した油が、側溝等を通じて河川へ流出。	国：本川合流部にオイルフェンス設置。 村：河川流入部手前にオイルマット設置
7	天竜川流入水路	H26.9.9	長野県 下伊那郡 喬木村 小川	池及び水路で魚類(コイ・オイカワ等)が70匹程度へい死。簡易水質試験の結果異常なし。	村：へい死魚の回収、簡易水質試験実施
8	天竜川支川 宮沢川	H26.9.14	長野県 駒ヶ根市 赤穂	宮沢川でアマゴ20匹程度がへい死。簡易水質試験の結果異常なし。	無