水質事故情報 (平成30年1月~12月)

| | 河川名 | | 発生 年月日 | 発生場所 | 事故の概要 | 対応策 |
|---|-----|-----|-----------|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 天竜川 | 宮川 | H30.1.30 | 長野県 茅野市 宮川 | 宮川で作業中のバックホウが故障 し、作動油が流出した。 | オイルフェンス・オイルマット設置 |
| 2 | 天竜川 | 天竜川 | H30.6.3 | 長野県岡谷市 | ガソリンスタンドの地下タンクの底に 穴が開いており、そこから流出。約 2550Lのガソリンが流出した。 | オイルフェンス・オイルマット設置 |
| 3 | 天竜川 | 豊田川 | H30.6.20 | 静岡県 浜松市 東区豊町 | 工場の雨水配管にたまっていた油 が流出した。 | オイルフェンス・オイルマット設置、 バキュームによる回収作業 |
| 4 | 天竜川 | 小嵐川 | H30.11.18 | 長野県 飯田市 南信濃村 | 施工中にコンクリートが溢れ、一部が河川に流出した。 | コンクリートの撤去、pH確認 |