

水質事故情報（平成31年1月～令和元年12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	天竜川	H31.1.12	長野県岡谷市	個人宅のホームタンクから灯油を移し替える時にこぼれた一部が地面にしみこみ、水路を経由して河川に流出。	オイルフェンス・オイルマット設置
2	天竜川	天竜川	H31.3.4	長野県伊那市	タンクローリーから事業所に重油を給油しようとしたところ、排出口が開いており、重油が数リットル側溝に流出し、一部が河川へ流出。	オイルフェンス・オイルマット設置
3	天竜川	紙沢川	H31.4.4	長野県下伊那郡天龍村	ポリタンクに灯油を移している際に元栓を閉め忘れたため、あふれ出た灯油が側溝を経由して河川に流出。	オイルマット設置
4	天竜川	小田川	H31.4.17	愛知県北設楽郡豊根村	新豊根ダム上流の小田川で油が流れているとの通報有り。原因は不明。	オイルフェンス・オイルマット設置
5	天竜川	天竜川 安間川 松小池川	R1.6.28	静岡県浜松市東区松小池町	運送会社敷地からインクが流出。	オイルフェンス・オイルマット設置
6	天竜川	天竜川	R1.10.14	長野県岡谷市	個人宅のホームタンクから灯油を移し替える時に元栓の閉め忘れたため、あふれ出た灯油が側溝を経由して河川に流出。	オイルフェンス・オイルマット設置
7	天竜川	松小池川	R1.10.22	静岡県浜松市東区下石田町	松小池川で油が流れているとの通報有り。原因は不明。	オイルフェンス・オイルマット設置