

水質事故情報（令和2年1月～12月）

	河川名		発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	小田川	R2.1.31	愛知県北設 楽郡豊根村 古誠真立	新豊根ダム上流の小田川で油が流れているとの通報。原因は不明。	オイルフェンス設置
2	天竜川	三峰川	R2.7.7	長野県 伊那市 長谷	坂路に止めていたバックホー2台が、大雨による水位上昇で坂路が流され河川内に落ちたため、タンク内の油類が流出。	河南用水の取水停止 オイルフェンス設置
3	天竜川	米川	R2.7.30	長野県 下伊那郡 泰阜村	トラック単独事故にて車両から軽油が流出。	吸着材を撒いた。 オイルマット設置
4	天竜川	天竜川	R2.10.22	長野県 下伊那郡 豊丘村	大型トラック単独事故にて車両から軽油が流出。	オイルフェンス・オイルマット設置