

# ～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：木曾川 桜並木

木曾川と長良川に挟まれた自然豊かな背割堤桜並木

## 桜並木はこんな所

河川名	木曾川水系木曾川 左岸 23k000 付近
所在地	岐阜県海津市成戸地先
アクセス	東名阪自動車道長島インターから車で約30分
面積	約50ha
管理者	木曾川下流河川事務所
特徴	花見や散策などの利用が見られる。周辺には駐車場やトイレなどは整備されていない。
主な利用	自然観察、散策、ジョギング、花見
利用者数	-
点検参加人数	28名



## 平成18年現在の成績表

総合的な成績： (3つ星)

良い部分があり一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか				15%				
2	水はきれいですか				16%				
3	流れている水の量は十分ですか				17%				
4	ゴミがなくきれいですか				55%				
5	危険な場所がなく安全ですか				44%				
6	景色はいいですか				16%				
7	歴史・文化を感じますか				31%				
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか				29%				
9	水辺へ入りやすいですか				35%				
10	広場は利用しやすいですか				27%				
11	休憩施設や木陰は十分ですか				42%				
12	散歩はしやすいですか				28%				
13	トイレは使いやすいですか				43%				
14	案内看板はわかりやすいですか				47%				
15	駐車場は使いやすいですか				56%				

良い点 悪い点

### 特に良い点

現状を維持して人と車をあまり入らない様にしてほしい。  
あまり道路が整備されると車が入り排気ガスで自然が壊れる。  
桜の花の咲いている季節に訪れてみたい。反対の岸に別の季節の花畑にしてほしい。  
広大な空間と自然(植生・水面)  
桜をたのしむ場とし保全したい物ですが、必要以上に観光にはしてほしくない場

### 特に悪い点

不法投棄が何カ所もみられた。  
側帯(そくたい)が所々にあった方がよい。  
花見シーズンは簡易トイレが必要。  
散乱ゴミだけ適時拾いたい。  
路悪し、駐車場無し、人を呼べる状態にない、もったいない。  
ゴミが散乱しています。

### 総合コメント

春には花見の名所として知られ、景観も良く、散策などにも利用されています。  
5つ星にするためには、自然との調和のとれた駐車場の整備、アクセス道路の整備、トイレの設置などを工夫する必要があります。