

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

箇所名：長良川 桜並木

木曾川と長良川に挟まれた自然豊かな背割堤桜並木

■ 桜並木はこんな所

河川名	木曾川水系長良川 左岸23k
所在地	岐阜県海津市海津町成戸地先
アクセス	東名阪自動車道桑名東ICから国道258号経由で30分
面積	約50,000㎡
管理者	木曾川下流河川事務所
特徴	桜の季節になると花見の利用者が多く見られます。
主な利用	花見、散策、ジョギング
利用者数	—
点検参加人数	16名



桜並木（4月上旬）

■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（4つ星）

かなり良い部分があり一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			46%		○		
2	水はきれいですか	○			17%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			20%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		80%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか	○			40%		○		
6	景色はいいですか	○			30%		○		
7	歴史・文化を感じますか	○			20%		○		
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		40%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		44%			○	
10	広場は利用しやすいですか		○		29%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		44%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		50%			○	
13	トイレは使いやすいですか			○	50%			○	
14	案内看板はわかりやすいですか			○	70%			○	
15	駐車場は使いやすいですか			○	50%			○	

良い点 悪い点

■ 特に良い点

桜並木は保存したい。歩道の確保。
景観は大変いいところ。鳥類・虫類にとっては生息環境が良い。
鳥の鳴き声がよく聞こえ、豊かな自然を感じる。
車が通らない（ほとんど）のが良い。

■ 特に悪い点

ベンチを整備した方がよい。
桜が弱っている。世代交代を。
水辺には近づけない。自動車の通行は舗装がなく困難。
除草の回数を増やしてほしい。

■ 総合コメント

春になるとたくさんのお客さんが訪れます。ゴミ等の環境問題や案内板などの整備が求められています。