




迂回路のない幹線道路の通行を確保

Before:  
老朽化により法面崩壊の恐れ

- 第一次緊急輸送道路である国道153号の根羽村において、吹付法面老朽化
- 法面全体にわたって老朽化が顕著  
老朽化の進行により法面崩壊の危険性
- R153は、E19中央道の迂回路、地域間を結ぶ重要な幹線道路
- 災害等により通行止めとなった場合、迂回路がないことが課題



After:  
法面对策により危険箇所解消

- 豪雨により土砂災害等が発生するリスクを回避するため、道路法面・盛土等に関する緊急対策を推進
- 吹付法面の補修を実施

