

## 中須川（安八郡安八町牧地内）におけるトルエン流出事故に関する情報

### （第2報）

1月29日（日）に中須川（安八郡安八町牧地内）においてトルエンが流出したことを踏まえて、1月30日（月）に木曾川上流河川事務所が水質検査を実施した結果についてお知らせ致します。

#### 【水質検査の結果】

中須川、揖斐川との合流点、揖斐川本川で採水を行い、水質検査を実施しました。

（水質調査地点：別紙参照）

水質調査の結果、全ての調査地点においてトルエンの濃度は「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する要監視項目」の指針値である0.6mg/L未満でした。

- ①水質事故発生付近：0.17mg/L
- ②揖斐川と中須川との合流部付近：0.36mg/L
- ③揖斐川本川（福東大橋付近）：0.06mg/L未満

#### 【河川の状況と河川への流出防止対策の状況】

##### ① 河川の状況

中須川や中須川合流後の揖斐川では、これまでに異臭や魚のへい死は確認されておられません。

##### ② 河川への流出防止対策の状況

- 流出箇所から約5m下流部と中須川排水機場（支川側のひ門前）の2箇所にオイルフェンスを設置しています。
- 側溝を経由して中須川に流出する側溝にたまった土砂を回収し、側溝をせき止め、河川への新たな流出を防止しています。
- 事業者が実施した中須川での水質試験においても指針値を上回る水質は確認されていません。

引き続き、河川への影響が発生していないか、巡視などで確認します。

令和5年2月2日

木曾川水系水質保全連絡協議会

木曾川上流河川事務所

発表記者クラブ

岐阜県政記者クラブ、大垣市政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省木曾川上流河川事務所 総括保全対策官 林 昌広

住 所：岐阜県岐阜市忠節町5丁目1

電 話：058（251）1325（代）

# 位置図

