

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	堤体漏水	左	22. 8k+90m から 23. 6k+100m	稲沢市祖父江町神明津	832	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	木曽川	堤体漏水	左	25. 6k から 26. 2k+107m	稲沢市祖父江町馬飼	653	すべり破壊
3	木曽川	堤体漏水	左	29. 2k から 29. 6k	一宮市西中野	351	堤防の脆弱性 すべり破壊
4	木曽川	堤体漏水	左	30. 0k から 30. 2k+30m	一宮市東加賀野井	217	堤防の脆弱性
5	木曽川	堤体漏水	左	30. 8k から 31. 4k	一宮市東加賀野井	661	すべり破壊
6	木曽川	堤体漏水	左	43. 2k から 44. 2k+102m	一宮市更屋敷 ～各務原市川島北山町	1, 310	断面不足（未施工箇所） （旧堤防断面）
7	木曽川	越水・溢水	左	43. 6k から 44. 0k	一宮市光明寺神明前 ～羽島郡笠松町無動寺	600	河積不足

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図 面 対 象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
1	堤体漏水		左	22. 8k+90m から 23. 6k+100m	832				
2	堤体漏水		左	25. 6k から 26. 2k+107m	653				
3	堤体漏水		左	29. 2k から 29. 6k	351				
4	堤体漏水		左	30. 0k から 30. 2k+30m	217				
5	堤体漏水		左	30. 8k から 31. 4k	661				
6	堤防断面		左	43. 2k から 44. 2k+102m	1, 310				
7	越水・溢水		左	43. 6k から 44. 0k	600				
8	水衝洗掘		左	50. 8k から 51. 0k	206			206	対策工実施済み (R5木曽川鹿子島地区復旧工事)

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
8	木曽川	越水・溢水	左	59.8k+115m から 60.8k+103m	犬山市栗栖古屋敷 ～栗栖野口	1,090	河積不足
			左岸 計	8箇所	愛知県： 8箇所 岐阜県： 0箇所	5,714	愛知県： 5,714m 岐阜県： 0m
9	木曽川	堤体漏水	右	36.2k から 37.8k	羽島市正木町大浦新田 ～羽島市正木町南及	1,567	堤防の脆弱性 すべり破壊
10	木曽川	堤体漏水	右	41.2k から 41.4k	羽島郡笠松町円城寺	246	すべり破壊
11	木曽川	堤体漏水	右	47.8k から 48.8k+109m	各務原市下中屋町 各務原市松本町	1,099	すべり破壊
12	木曽川	越水・溢水	右	56.4k から 56.6k+162m	各務原市鶴沼小伊木町	320	河積不足 越水危険箇所
13	木曽川	越水・溢水	右	62.2k から 62.4k+113m	加茂郡坂祝町勝山	350	無堤防 河積不足
			右岸 計	5箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 5箇所	3,582	愛知県： 0m 岐阜県： 3,582m

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図 面 対 象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
						増	減		
9	越水・溢水		左	59.8k+115m から 60.8k+103m	1,090				
			左岸 計	9箇所	5,920	0 0 0	206 0 206	愛知県：-206m 岐阜県：0m	
10	堤体漏水		右	36.2k から 37.8k	1,567				
11	堤体漏水		右	41.2k から 41.4k	246				
12	堤体漏水		右	47.8k から 48.8k+109m	1,099				
13	越水・溢水		右	56.4k から 56.6k+162m	320				
14	越水・溢水		右	62.2k から 62.4k+113m	350				
			右岸 計	5箇所	3,582	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	13箇所	愛知県： 8箇所 岐阜県： 5箇所	9,296	愛知県： 5,714m 岐阜県： 3,582m
				愛知県内訳	堤体漏水 越水・溢水 水衝洗掘	4,024 1,690 0	
					計	5,714	
				岐阜県内訳	堤体漏水 越水・溢水	2,912 670	
					計	3,582	
	木曽川 (南派川)		左				該当無し

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
			合計	14箇所	9,502	0	206	愛知県：-206m 岐阜県：0m
						0	0	
						0	206	
			左					

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			左岸 計	0箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 0箇所	0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m
14	木曽川 (南派川)	越水・溢水	右	S0.6k から S1.0k+9.7m	各務原市川島渡町	138	河積不足
			右岸 計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	138	愛知県： 0m 岐阜県： 138m
			合計	1箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 1箇所	138	愛知県： 0m 岐阜県： 138m
				愛知県内訳	越水・溢水 計	0 0	
				岐阜県内訳	越水・溢水 計	138 138	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
			左岸 計	0箇所	0	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m
15	越水・溢水		右	S0.6k から S1.0k+9.7m	138			
			右岸 計	1箇所	138	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			合計	1箇所	138	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
	木曽川 (北派川)		左				該当無し
			左岸 計	0箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 0箇所	0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m
			合計	0箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 0箇所	0	愛知県： 0m 岐阜県： 0m
				岐阜県内訳	計	0 0	

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図 面 対 象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
						増	減	
			左岸 計	0箇所	0	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m
			合計	0箇所	0	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	基礎地盤漏水	左	22.8k+90m から 23.4k	稲沢市祖父江町神明津	534	パイピング破壊
2	木曽川	堤体漏水	左	24.0k から 24.2k+60.0m	稲沢市祖父江町神明津	258	堤防の脆弱性 すべり破壊 (工事により分割)
3	木曽川	堤体漏水	左	24.4k+40.0m から 25.6k	稲沢市祖父江町神明津	899	堤防の脆弱性 すべり破壊 (工事により分割)
4	木曽川	基礎地盤漏水	左	24.2k から 24.2k+60.0m	稲沢市祖父江町神明津	60	パイピング破壊 (工事により分割)
5	木曽川	基礎地盤漏水	左	24.4k+40.0m から 25.4k	稲沢市祖父江町神明津	687	パイピング破壊 (工事により分割)
6	木曽川	堤体漏水	左	26.2k+107m から 29.2k	稲沢市祖父江町 ～一宮市西中野	3,261	すべり破壊
7	木曽川	堤体漏水	左	29.6k から 30.0k	一宮市西中野	333	堤防の脆弱性 すべり破壊
8	木曽川	基礎地盤漏水	左	29.8k+80m から 30.8k	一宮市西中野 ～東加賀野井	872	パイピング破壊
9	木曽川	水衝洗掘	左	30.2k+70m から 30.4k+27m	一宮市東加賀野井	150	洗掘の未施工

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A1	534	1	基礎地盤漏水		左	22.8k+90m から 23.4k	534			
		2	堤体漏水		左	24.0k から 24.2k+60.0m	258			
		3	堤体漏水		左	24.4k+40.0m から 25.6k	899			
B2	60	4	基礎地盤漏水		左	24.2k から 24.2k+60.0m	60			
B3	687	5	基礎地盤漏水		左	24.4k+40.0m から 25.4k	687			
		6	堤体漏水		左	26.2k+107m から 29.2k	3,261			
		7	堤体漏水		左	29.6k から 30.0k	333			
A4 B7	217 79	8	基礎地盤漏水		左	29.8k+80m から 30.8k	872			
B8	150	9	水衝洗掘		左	30.2k+70m から 30.4k+27m	150			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
10	木曽川	堤体漏水	左	30. 4k から 30. 8k	一宮市東加賀野井	414	堤防の脆弱性
11	木曽川	基礎地盤漏水	左	32. 4k+108m から 36. 6k	一宮市富田 ～一宮市奥町	4, 103	パイピング破壊
12	木曽川	堤体漏水	左	32. 8k から 33. 0k	一宮市富田	197	堤防の脆弱性
13	木曽川	堤体漏水	左	33. 2k+144m から 35. 0k	一宮市富田 ～一宮市小信	1, 636	すべり破壊
14	木曽川	堤体漏水	左	36. 8k から 37. 6k	一宮市木曽川町 玉ノ井～里小牧	886	堤防の脆弱性
15	木曽川	堤体漏水	左	37. 8k から 39. 0k+90m	一宮市木曽川町里小牧	1, 304	すべり破壊
16	木曽川	基礎地盤漏水	左	39. 0k+90m から 39. 8k	一宮市木曽川町里小牧	669	パイピング破壊
17	木曽川	堤体漏水	左	39. 8k から 40. 0k+107m	一宮市木曽川町里小牧 ～北方町北方	334	堤防の脆弱性
18	木曽川	堤体漏水	左	40. 2k から 40. 4k	一宮市北方町北方	193	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B8 B9	414 27	10	堤体漏水		左	30. 4k から 30. 8k	414			
		11	基礎地盤漏水		左	32. 4k+108m から 36. 6k	4, 103			
B11	197	12	堤体漏水		左	32. 8k から 33. 0k	197			
B11	1, 636	13	堤体漏水		左	33. 2k+144m から 35. 0k	1, 636			
		14	堤体漏水		左	36. 8k から 37. 6k	886			
		15	堤体漏水		左	37. 8k から 39. 0k+90m	1, 304			
		16	基礎地盤漏水		左	39. 0k+90m から 39. 8k	669			
		17	堤体漏水		左	39. 8k から 40. 0k+107m	334			
		18	堤体漏水		左	40. 2k から 40. 4k	193			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
19	木曽川	堤体漏水	左	40. 6k から 40. 8k	一宮市北方町北方	153	堤防の脆弱性
20	木曽川	堤体漏水	左	41. 2k から 41. 4k	一宮市北方町北方	153	堤防の脆弱性
21	木曽川	堤体漏水	左	41. 6k から 41. 8k	一宮市北方町北方	146	堤防の脆弱性
22	木曽川	水衝洗掘	左	41. 8k～50m から 42. 4k+170m	一宮市北方町北方	770	洗掘の暫定施工
23	木曽川	基礎地盤漏水	左	42. 0k から 42. 6k+176. 2m	一宮市北方町北方	776	パイピング破壊
24	木曽川	基礎地盤漏水	左	42. 6k+204. 7m から 43. 2k	一宮市北方町北方	395	パイピング破壊
25	木曽川	越水・溢水	左	44. 0k から 44. 2k+102m	羽島郡笠松町無動寺 ～各務原市川島北山町	310	河積不足 越水危険箇所
26	木曽川	基礎地盤漏水	左	44. 2k+102m から 45. 6k+18. 9m	各務原市川島北山町 ～川島松原町	1, 429	パイピング破壊
27	木曽川	越水・溢水	左	45. 4k+132. 6m から 45. 6k+18. 9m	各務原市川島松原町	110	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		19	堤体漏水		左	40. 6k から 40. 8k	153			
		20	堤体漏水		左	41. 2k から 41. 4k	153			
		21	堤体漏水		左	41. 6k から 41. 8k	146			
B21	50	22	水衝洗掘		左	41. 8k～50m から 42. 4k+170m	770			
B22	555	23	基礎地盤漏水		左	42. 0k から 43. 2k	1, 379		208	対策工実施 (R5木曽川一宮北方地区復旧工事)
A6	310	24	越水・溢水		左	44. 0k から 44. 2k+102m	310			
		25	基礎地盤漏水		左	44. 2k+102m から 45. 6k+18. 9m	1, 429			
B26	110	26	越水・溢水		左	45. 4k+132. 6m から 45. 6k+18. 9m	110			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
28	木曽川	水衝洗掘	左	46.8k から 47.0k	各務原市川島松倉町	200	洗掘の未施工 (災害復旧申請中)
29	木曽川	堤体漏水	左	47.4k から 49.4k+165m	各務原市川島松倉町 ～川島小網町	2,132	すべり破壊
30	木曽川	基礎地盤漏水	左	47.4k から 49.4k+165m	各務原市川島松倉町 ～川島小網町	2,132	パイピング破壊
31	木曽川	基礎地盤漏水	左	49.6k+158m から 54.4k	江南市鹿子島町 ～丹羽郡扶桑町山那	4,975	パイピング破壊
32	木曽川	堤体漏水	左	51.0k から 54.4k	江南市草井町西 ～丹羽郡扶桑町山那	3,410	堤防の脆弱性 すべり破壊
33	木曽川	堤体漏水	左	55.2k から 55.4k	犬山市木津	202	堤防の脆弱性
34	木曽川	堤体漏水	左	55.8k から 56.0k	犬山市木津	208	堤防の脆弱性
35	木曽川	堤体漏水	左	56.0k から 57.0k+35m	犬山市犬山西古券	1,063	断面不足 (旧堤防断面)
36	木曽川	越水・溢水	左	56.2k から 56.6k+127m	犬山市犬山西古券	570	河積不足 越水危険箇所

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		27	水衝洗掘		左	46.8k から 47.0k	200			
		28	堤体漏水		左	47.4k から 49.4k+165m	2,132			
B29	2,132	29	基礎地盤漏水		左	47.4k から 49.4k+165m	2,132			
		30	基礎地盤漏水		左	49.6k+158m から 54.4k	4,975			
B31	3,410	31	堤体漏水		左	51.0k から 54.4k	3,410			
		32	堤体漏水		左	55.2k から 55.4k	202			
		33	堤体漏水		左	55.8k から 56.0k	208			
		34	堤体漏水		左	56.0k から 57.0k+35m	1,063			
B35	570	35	越水・溢水		左	56.2k から 56.6k+127m	570			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
37	木曽川	堤体漏水	左	59.8k+115m から 60.8k+103m	犬山市栗栖古屋敷 ～栗栖野口	1,095	断面不足 (旧堤防断面)
38	木曽川	堤体漏水	左	66.4k-161m から 66.4k	可児市土田	255	断面不足 (旧堤防断面)
39	木曽川	越水・溢水	左	66.4k から 66.6k	可児市土田	150	河積不足
40	木曽川	水衝洗掘	左	68.0k から 68.4k	可児市土田	20	R3.8出水時に被災 (左岸68.2k付近)
			左岸 計	40箇所	愛知県： 31箇所 岐阜県： 9箇所	37,445	愛知県： 30,707m 岐阜県： 6,738m
41	木曽川	基礎地盤漏水	右	24.4k から 27.2k	羽島市桑原町小藪 ～桑原町八神	2,910	パイピング破壊
42	木曽川	堤体漏水	右	25.2k から 27.2k	羽島市桑原町小藪 ～桑原町八神	1,864	堤防の脆弱性 すべり破壊
43	木曽川	基礎地盤漏水	右	28.6k から 29.8k	羽島市桑原町八神 ～下中町石田	1,336	パイピング破壊

重複区間 重複 番号		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
		図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A8	1,090	36	堤体漏水		左	59.8k+115m から 60.8k+103m	1,095			
		37	堤体漏水		左	66.4k-161m から 66.4k	255			
		38	越水・溢水		左	66.4k から 66.6k	150			
		39	水衝・洗堀		左	68.0k から 68.4k	20			
愛知県 岐阜県 計	9,235 2,552 11,787				左岸 計	36箇所	37,652	0 0 0	208 0 208	愛知県：-207.5m 岐阜県：0m
		40	基礎地盤漏水		右	24.4k から 27.2k	2,910			
B41	1,864	41	堤体漏水		右	25.2k から 27.2k	1,864			
		42	基礎地盤漏水		右	28.6k から 29.8k	1,336			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
44	木曽川	堤体漏水	右	30. 0k から 30. 2k	羽島市下中町石田	216	堤防の脆弱性
45	木曽川	水衝洗掘	右	31. 6k から 32. 0k+80m	羽島市下中町加賀野井	450	洗掘の未施工
46	木曽川	堤体漏水	右	32. 2k から 33. 4k	羽島市竹鼻町駒塚 ～正木町三ツ柳	1, 128	堤防の脆弱性 すべり破壊
47	木曽川	基礎地盤漏水	右	32. 4k から 33. 4k	羽島市竹鼻町駒塚 ～正木町三ツ柳	941	パイピング破壊
48	木曽川	基礎地盤漏水	右	36. 2k から 41. 0k	羽島市正木町光法寺 ～羽島郡笠松町	5, 014	パイピング破壊
49	木曽川	堤体漏水	右	37. 8k から 38. 0k	羽島市正木町南及 ～羽島郡笠松町北及	210	被災履歴・点検結果
50	木曽川	水衝洗掘	右	40. 6k+100m から 40. 8k+20m	羽島郡笠松町 相生町～若葉町	180	洗掘の未施工
51	木曽川	堤体漏水	右	41. 0k から 41. 2k	羽島郡笠松町若葉町	241	すべり破壊
52	木曽川	水衝洗掘	右	41. 0k+130m から 41. 6k+5m	羽島郡笠松町 若葉町～円城寺	630	洗掘の未施工

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		43	堤体漏水		右	30. 0k から 30. 2k	216			
		44	水衝洗掘		右	31. 6k から 32. 0k+80m	450			
		45	堤体漏水		右	32. 2k から 33. 4k	1, 128			
B46	941	46	基礎地盤漏水		右	32. 4k から 33. 4k	941			
A9	1, 567	47	基礎地盤漏水		右	36. 2k から 41. 0k	5, 014			
B48	210	48	堤体漏水		右	37. 8k から 38. 0k	210			
B48	180	49	水衝洗掘		右	40. 6k+100m から 40. 8k+20m	180			
		50	堤体漏水		右	41. 0k から 41. 2k	241			
B51 A10	111 246	51	水衝洗掘		右	41. 0k+130m から 41. 6k+5m	630			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
53	木曽川	堤体漏水	右	41.4k から 41.8k	羽島郡笠松町若葉町 若葉町～円城寺	502	すべり破壊
54	木曽川	水衝洗掘	右	42.8k から 43.0k-50m	羽島郡笠松町円城寺	130	洗掘の未施工
55	木曽川	基礎地盤漏水	右	44.2k から 46.0k+52.1m	各務原市川島笠田町	1,733	パイピング破壊
56	木曽川	堤体漏水	右	46.0k+52.1m から 46.6k	各務原市川島笠田町 ～各務原市下中屋町	768	断面不足 (旧堤防断面)
57	木曽川	堤体漏水	右	46.6k から 47.8k	各務原市神置町 ～下中屋町	1,442	すべり破壊
58	木曽川	基礎地盤漏水	右	46.6k から 47.8k	各務原市神置町 ～下中屋町	1,442	被災履歴・点検結果
59	木曽川	堤体漏水	右	48.8k+109m から 50.0k	各務原市上中屋町 ～各務原市前渡西町	1,127	すべり破壊
60	木曽川	堤体漏水	右	51.8k から 53.0k+114m	各務原市前渡東町 ～鵜沼大伊木町	1,396	すべり破壊
61	木曽川	基礎地盤漏水	右	51.8k から 53.0k+114m	各務原市前渡東町 ～鵜沼大伊木町	1,396	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B52	273	52	堤体漏水		右	41.4k から 41.8k	502			
		53	水衝洗掘		右	42.8k から 43.0k-50m	130			
		54	基礎地盤漏水		右	44.2k から 46.0k+52.1m	1,733			
		55	堤体漏水		右	46.0k+52.1m から 46.6k	768			
		56	堤体漏水		右	46.6k から 47.8k	1,442			
B57	1,442	57	基礎地盤漏水		右	46.6k から 47.8k	1,442			
		58	堤体漏水		右	48.8k+109m から 50.0k	1,127			
		59	堤体漏水		右	51.8k から 53.0k+114m	1,396			
B60	1,396	60	基礎地盤漏水		右	51.8k から 53.0k+114m	1,396			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
62	木曽川	越水・溢水	右	52.0k から 53.0k+114m	各務原市前渡東町 ～鵜沼大伊木町	1,192	河積不足 越水危険箇所
63	木曽川	堤体漏水	右	55.8k から 57.8k+88m	各務原市鵜沼小伊木町 ～鵜沼南町	2,258	断面不足 (旧堤防断面)
64	木曽川	越水・溢水	右	56.2k+145m から 56.4k	各務原市 鵜沼小伊木町	140	河積不足
65	木曽川	越水・溢水	右	56.6k+162m から 57.0k+118m	各務原市鵜沼小伊木町 ～鵜沼南町	620	河積不足
66	木曽川	越水・溢水	右	57.2k から 57.6k	各務原市鵜沼南町	410	未施工箇所 一部無堤防箇所有
67	木曽川	堤体漏水	右	58.2k-84m から 58.4k+50m	各務原市鵜沼山崎町 ～鵜沼宝積寺町	363	断面不足 (旧堤防断面)
68	木曽川	堤体漏水	右	59.4k+107.9m から 59.8k+1m	各務原市鵜沼宝積寺町	230	断面不足 (旧堤防断面)
69	木曽川	堤体漏水	右	62.2k-83m から 62.4k+113m	加茂郡坂祝町勝山	433	断面不足 (旧堤防断面)
70	木曽川	基礎地盤漏水	右	62.4k+113m から 69.2k	加茂郡坂祝町勝山 ～美濃加茂御門町	6,444	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B60, 61	1,192	61	越水・溢水		右	52.0k から 53.0k+114m	1,192			
A12	320	62	堤体漏水		右	55.8k から 57.8k+88m	2,258			
B63	140	63	越水・溢水		右	56.2k+145m から 56.4k	140			
B63	620	64	越水・溢水		右	56.6k+162m から 57.0k+118m	620			
B63	410	65	越水・溢水		右	57.2k から 57.6k	410			
		66	堤体漏水		右	58.2k-84m から 58.4k+50m	363			
		67	堤体漏水		右	59.4k+107.9m から 59.8k+1m	230			
A13	350	68	堤体漏水		右	62.2k-83m から 62.4k+113m	433			
		69	基礎地盤漏水		右	62.4k+113m から 69.2k	6,444			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
71	木曽川	越水・溢水	右	66. 6k から 66. 8k	美濃加茂市深田町	300	河積不足 越水危険箇所
72	木曽川	堤体漏水	右	66. 8k から 67. 0k	美濃加茂市深田町	244	堤防の脆弱性
			右岸 計	32箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 32箇所	37, 690	愛知県： 0m 岐阜県： 37, 690m
			合計	72箇所	愛知県： 31箇所 岐阜県： 41箇所	75, 135	愛知県： 30, 707m 岐阜県： 44, 428m
				愛知県内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	920 16, 145 13, 072	
					越水・溢水 計	570 30, 707	
				岐阜県内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	1, 410 12, 677 21, 216	
					越水・溢水 計	2, 812 38, 115	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B70	300	70	越水・溢水		右	66. 6k から 66. 8k	300			
B70	244	71	堤体漏水		右	66. 8k から 67. 0k	244			
愛知県	0				右岸			0	0	愛知県：0m
岐阜県	11, 806				計	32箇所	37, 690	0	0	岐阜県：0m
計	11, 806							0	0	
愛知県	9, 235							0	208	愛知県：-207. 5m
岐阜県	14, 358				合計	68箇所	75, 342	0	0	岐阜県：0m
計	23, 593							0	208	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
73	木曽川 (南派川)	水衝洗掘	左	S0.4k から S0.6k	一宮市北方町	40	護岸損傷L=40m 応急復旧工事済 令和6年度本復旧予定
74	木曽川 (南派川)	堤体漏水	左	S0.8k から S4.6k	一宮市光明寺大日下 ～江南市宮田町本田島	3,983	すべり破壊
75	木曽川 (南派川)	基礎地盤漏水	左	S0.8k から S4.6k	一宮市光明寺大日下 ～江南市宮田町本田島	3,983	パイピング破壊
76	木曽川 (南派川)	堤体漏水	左	S5.4k から S6.8k	江南市宮田町四ッ谷 ～宮田神明町	1,417	堤防の脆弱性
77	木曽川 (南派川)	基礎地盤漏水	左	S5.4k から S7.4k	江南市宮田町四ッ谷 ～宮田町鹿子島	2,082	パイピング破壊
			左岸 計	5箇所	愛知県： 5箇所 岐阜県： 0箇所	11,505	愛知県： 11,505m 岐阜県： 0m

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		72	水衝洗掘		左	S0.4k から S0.6k	40			
		73	堤体漏水		左	S0.8k から S4.6k	3,983			
B74	3,983	74	基礎地盤漏水		左	S0.8k から S4.6k	3,983			
		75	堤体漏水		左	S5.4k から S6.8k	1,417			
B76	1,417	76	基礎地盤漏水		左	S5.4k から S7.4k	2,082			
愛知県	5,400				左岸			0	0	愛知県：0m
岐阜県	0				計	5箇所	11,505	0	0	岐阜県：0m
計	5,400							0	0	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
78	木曽川 (南派川)	堤体漏水	右	S0.4k から S0.8k	各務原市川島渡町	400	断面不足 (旧堤防断面)
79	木曽川 (南派川)	基礎地盤漏水	右	S0.8k から S2.0k	各務原市川島渡町	1,082	パイピング破壊
80	木曽川 (南派川)	基礎地盤漏水	右	S4.2k から S7.4k	各務原市川島松原町 ～各務原市川島小網町	3,093	パイピング破壊
			右岸 計	3箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 3箇所	4,575	愛知県： 0m 岐阜県： 4,575m
			合計	8箇所	愛知県： 5箇所 岐阜県： 3箇所	16,080	愛知県： 11,505m 岐阜県： 4,575m
				愛知県内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	40 5,400 6,065	
					越水・溢水 計	0 11,505	
				岐阜県内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	0 400 4,175	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A14	138	77	堤体漏水		右	S0.4k から S0.8k	400			
A14		78	基礎地盤漏水		右	S0.8k から S2.0k	1,082			
		79	基礎地盤漏水		右	S4.2k から S7.4k	3,093			
愛知県 岐阜県 計	0 138 138				右岸 計	3箇所	4,575	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m
愛知県 岐阜県 計	5,400 138 5,538				合計	8箇所	16,080	0 0 0	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
					越水・溢水 計	0 4,575	
81	木曽川 (北派川)	堤体漏水	左	N0.2k から N0.6k	各務原市川島笠田町	400	断面不足 (旧堤防断面)
82	木曽川 (北派川)	越水・溢水	左	N2.0k+59m から N2.2k+66m	各務原市川島笠田町	190	河積不足
			左岸 計	2箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 2箇所	590	愛知県： 0m 岐阜県： 590m
83	木曽川 (北派川)	堤体漏水	右	N0.2k から N0.6k	羽島郡笠松町無動寺	418	断面不足 (旧堤防断面)
84	木曽川 (北派川)	堤体漏水	右	N0.6k から N1.0k	羽島郡笠松町無動寺 ～羽島郡笠松町米野	400	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		80	堤体漏水		左	N0.2k から N0.6k	400			
		81	越水・溢水		左	N2.0k+59m から N2.2k+66m	190			
愛知県	0				左岸 計	2箇所	590			
岐阜県	0									
計	0									
		82	堤体漏水		右	N0.2k から N0.6k	418			
		83	堤体漏水		右	N0.6k から N1.0k	400			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
85	木曽川 (北派川)	堤体漏水	右	N1. 2k から N1. 6k+114m	羽島郡笠松町米野	538	堤防の脆弱性
86	木曽川 (北派川)	堤体漏水	右	N1. 8k から N2. 8k	羽島郡笠松町米野 ～各務原市神置町	432	堤防の脆弱性 被災履歴・点検結果
			右岸 計	4箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 4箇所	1, 788	愛知県： 0m 岐阜県： 1, 788m
			合計	6箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 6箇所	2, 378	愛知県： 0m 岐阜県： 2, 378m
				岐阜県内訳	堤体漏水 越水・溢水 計	2, 188 190 2, 378	
87	木曽川 (一色派川)	堤体漏水 (川表)	左	I0. 0k+100m から I0. 2k	加茂郡坂祝町酒倉	100	発生する恐れ (旧法崩すべり) R3. 8に0. 2k付近で被災

重複区間 重複 番号		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
		図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
		84	堤体漏水		右	N1. 2k から N1. 6k+114m	538			
		85	堤体漏水		右	N1. 8k から N2. 8k	432			
愛知県	0				右岸 計	4箇所	1, 788	0	0	愛知県：0m
岐阜県	0							0	0	岐阜県：0m
計	0							0	0	計
愛知県	0				合計	6箇所	2, 378	0	0	愛知県：0m
岐阜県	0							0	0	岐阜県：0m
計	0							0	0	計
		86	堤体漏水 (川表)		左	I0. 0k+100m から I0. 2k	100			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
88	木曽川 (一色派川)	水衝洗掘	左	10. 0k+100m から 10. 2k	加茂郡坂祝町酒倉	13	R3. 8出水時に被災 (左岸0. 2k付近)
			左岸 計	2箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 2箇所	113	愛知県： 0m 岐阜県： 113m
			合計	2箇所	愛知県： 0箇所 岐阜県： 2箇所	113	愛知県： 0m 岐阜県： 113m
				岐阜県内訳	堤体漏水 水衝・洗掘 計	100 13 113	

重複区間 重複 番号		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
		図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B87	13	87	水衝・洗掘		左	10. 0k+100m から 10. 2k	13			
愛知県	0				左岸			0	0	愛知県：0m
岐阜県	13				計	2箇所	113	0	0	岐阜県：0m
計	13							0	0	
					合計	2箇所	113	0	0	愛知県：0m 岐阜県：0m
							100 13 113			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。