

トンボ池等の再生対策の基本方針

資料一2

H21年度

第1回検討会
(H21.6.22)

H21調査計画

現状と課題

- ・底層が嫌気化
- ・竹林が密生し風通しが悪い
- ・降雨時の濁水が池に入る 等

目標設定

再生対策

- ・メニューの概要

第2回検討会
(H21.10.20)

H21調査速報

- ・春、夏の調査結果の速報

モニタリング計画

目標設定

- ・第1回検討会を踏まえて再設定

再生対策、施工方法

- ・各メニューの内容の掘り下げ
- ・H21工事の内容説明（竹林伐開）

H21竹林伐開

H22年度

第3回検討会
(H22.10.5)

H21対策報告

- ・竹林伐開状況の報告

モニタリング結果

- ・水位、水質、底質、トンボ類

再生対策、施工方法

- ・池の対策
- ・雨水排水処理

H22池の対策、竹林伐開

H23年度

第4回検討会

H22対策報告

- ・池の対策（トンボ池）
- ・竹林伐開状況の報告

モニタリング結果

- ・水位、水質、水生植物、植生定着、トンボ類

施工方法の検討

- ・池の対策（中池、古池、まこも池）

連携・協働

- ・連携・協働・モニタリング

H23池の対策

H24年度以降

第5回検討会以降

H23対策報告

モニタリング結果

連携・協働

雨水流入対策