

# 検討会の状況

資料-2

H21年度

H22年度

H23年度以降

第1回検討会  
(H21.6.22)

第2回検討会  
(H21.10.20)

第3回検討会

第4回検討会以降

H21調査計画

H21調査速報

モニタリング結果

モニタリング結果

現状と課題

・春、夏の調査結果の速報

・水位、水質、底質、トンボ類

・浚渫状況の報告

- ・底層が嫌気化
- ・竹林が密生し風通しが悪い
- ・降雨時の濁水が池に入る等

モニタリング計画

目標設定

H21対策報告

連携・協働

目標設定

・第1回検討会を踏まえて再設定

・竹林伐開状況の報告

再生対策

再生対策、施工方法

再生対策、施工方法

施工方法の検討等

・メニューの概要

・各メニューの内容の掘り下げ  
・H21工事の内容説明  
(竹林伐開)

・池の保全対策  
・雨水排水処理

H21竹林伐開

H22浚渫、竹林伐開