
担当区間: 多度川0.2k(二郷橋付近)~1.8k(新多度橋付近)

肱江川0.2k(二郷橋付近)~2.0k(新肱江橋付近)

確認日

2025年9月6日(土)


### 報告内容



9月5日台風15号の翌日、肱江川 中須橋より上流水量はあります。



赤沢ひ管の多度川 台風の雨もありこのあたりの水量 はあります。



香取橋から下流。 久々の水のある風景です。

## 2025年9月6日(土)


## 報告内容



やっと水が、しかし2日程 でなくなりました。



少し潤った程度でした。9月ですの でどうあれ、雨はこれから降ると 思います。



一応多度川全域で瀬切れ状態確 認できませんでした。

確認日

# 2025年9月14日(日)

## 報告内容



肱江川は水が途切れることなく調 査開始以降水量が少ない時もあり ましたが川としての機能がありま す。



中須橋より上流です。

### 確認日

## 2025年9月21日(日)



香取橋から上流。 この時は水が何とかありました。

### 2025年9月22日(月)

#### 報告内容



水が消えました。多度川の瀬切れは、川そのもの構造上の問題かも しれませんね。



水無川。

9月の桑名市の降水量は平年の8割以上あったのですが、月の後半はほとんど降っていません。(気象庁HPより)

極端な雨の降り方に変わってきているのでしょうか。

多度川と肱江川はすぐ近くを流れる川ですが、河川の特性がかなり違うようですね。興味深い視点だと思います。これからも気付いたことがあれば教えてください。

木曽川下流河川事務所