

担当区間： 揖斐川左岸19.4k(海津橋)～ 26.4k(今尾橋)

確認日	令和8年8月6日 AM9:30										
報告内容	 今尾橋アンダーパス特に上流方の路肩にゴミが多く散見された  25.8KP付近の水防資材置き場が雑草で覆われていて大型コンクリートブロックが見えない状態になっていた 河川側の路肩にはごみも散見される <table><tr><td>区間</td><td>今尾橋から福岡橋</td></tr><tr><td>天気</td><td>晴れ</td></tr><tr><td>水位</td><td>通常水位</td></tr><tr><td>水面の様子</td><td>特に異常なし</td></tr><tr><td>周辺の様子</td><td>路肩にゴミが散見される</td></tr></table>	区間	今尾橋から福岡橋	天気	晴れ	水位	通常水位	水面の様子	特に異常なし	周辺の様子	路肩にゴミが散見される
区間	今尾橋から福岡橋										
天気	晴れ										
水位	通常水位										
水面の様子	特に異常なし										
周辺の様子	路肩にゴミが散見される										

ゴミと雑草繁茂の情報ありがとうございます。
発見からご連絡（レポート送付）が早いのも大変ありがたいです！
木曽川下流河川事務所

確認日	令和8年8月20日
-----	-----------

報告内容										
	福岡橋東詰め交差点、 信号機下に大きな雑草があり 北行き自動車左折時に 歩行者や自転車が死角になる と思われる 									
	 西小島水防倉庫前から上流方の小段道路 青い空に養老山地、水面も穏やかで、きれいな状態 <table> <tr> <td>区間</td><td>今尾橋から海津橋</td></tr> <tr> <td>天気</td><td>晴れ</td></tr> <tr> <td>水位</td><td>通常水位</td></tr> <tr> <td>水面の様子</td><td>特に異常なし</td></tr> <tr> <td>周辺の様子</td><td>雑草が目立つがきれいな状態</td></tr> </table>	区間	今尾橋から海津橋	天気	晴れ	水位	通常水位	水面の様子	特に異常なし	周辺の様子
区間	今尾橋から海津橋									
天気	晴れ									
水位	通常水位									
水面の様子	特に異常なし									
周辺の様子	雑草が目立つがきれいな状態									

交差点の雑草は、こちらで道路管理者にも情報共有します。
青空 + 揖斐川 + 養老山地の景色は、個人的にとっても好きです。

木曽川下流河川事務所