

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の西側破堤箇所仮締切工事を西方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見(座談会)〕
仮締切工事で、粗朶沈床を組んでいるところである。破堤箇所の水深が深い場合、仮締切工事は、堤防法線の表側と裏側に粗朶沈床(粗朶を組みその上に石を投げ入れて沈める)を繰り返し沈めてプール状にしたの後、河床土をポンプ船で吹いて行った。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用