

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の西側破堤箇所の仮締切工事(1)

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見(座談会)〕
複数の舟で粗朶沈床を囲み、捨て石を乗せる作業の写真である。破堤箇所の水深が深い場合、仮締切工事は、堤防法線の表側と裏側に粗朶沈床(粗朶を組みその上に石を投げ入れて沈める)を繰り返し沈めてプール状にした後、河床土をポンプ船で吹いて行った。海上の右側には、粗朶沈床の次便が控えている。なお、右側の舟は、吃水が浅く甲板の広い工業船で河川工事に作られるもので、ダンベと呼ばれていた。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用