

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の東側破堤箇所の仮締切工事

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
仮締切工事は、堤防法線の表側と裏側に粗朶沈床（粗朶を組みその上に石を投げ入れて沈める）を繰り返し沈めてプール状にした後、ポンプ船で浚渫した河床土を吹いて行った。左側には沈められた粗朶沈床が水面から見えている。右手前の竹は粗朶沈床の材料である。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用