

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の西側破堤箇所の仮締切工事(2)

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見(座談会)〕
仮締切工事は、堤防法線の表側と裏側に粗朶沈床(粗朶を組みその上に石を投げ入れて沈める)を繰り返し沈めてプール状にした後、ポンプ船で浚渫した河床土を吹いて行った。船から粗朶沈床を投入している。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用