

伊勢湾台風写真台帳



写真名称：	長島町松蔭海岸の西側破堤箇所の仮締切工事（2）	現地状況、コメント等
エ リ ア：	三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕 仮締切工事は、堤防法線の表側と裏側に粗朶沈床（粗朶を組みその上に石を投げ入れて沈める）を繰り返し沈めてプール状にした後、ポンプ船で浚渫した河床土を吹いて行った。船から粗朶沈床を投入している。
撮影箇所：	長島町	
撮 影 日：	1959 年	
撮 影 者：	旧建設省	
資料提供者：	木曾川下流河川事務所	
状 況：	－	
撮影位置		