


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の揖斐川河口部を上流側揖斐川左岸堤防付近から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

揖斐川左岸0.0k付近の破堤箇所である。後に、長島町白鷄で最後に仮締切りされた破堤箇所の被災直後の状況である。破堤箇所の水深は数mと深く、仮締切りに非常に苦勞した。松蔭海岸堤防も見えており、松蔭海岸堤防と揖斐川左岸河口部の角に目印となる特徴的な「二本松」と呼ばれていた木も見える。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用