

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の法面裏を南西方向から望む	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのも のとされている。 長島町松蔭地先の松蔭海岸堤防、裏法面崩壊の様子とされている。 踏査時の調査表には以下のように整理されている。 <10月12日 災害状況調査表> ●堤防の様子／法線方向：北西、土質：砂、水防状況：不明 ●溢流しているか：溢流している、その時刻：不明 ●溢流の様子、溢流深（波立）、波の来た方向、しぶきがこしたか、 その高さ：不明 ●電柱が折れていたか／折れた所：H、折れた場所：法、電線が付 いているか：1～1.5m ●草がねていたか／場所：法、大きさ：1～1.5m ●灌木は残っているか：残っている、大きさ：2～3m ●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：なし (注)破堤原因は津波によりパラペット頂を溢流したために堤裏側 が洗掘され破堤したものと認められる。
撮影箇所： 長島町	
撮 影 日： 1959 年	
撮 影 者： 旧建設省	
資料提供者： 木曾川下流河川事務所	
状 況： 一	
撮影位置	
	
※国土地理院発行地形図を使用	