

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 筏川河口部の筏川水門を東方向飛島村から望む

エリア： 愛知県

撮影箇所： 弥富町、飛島村

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。

破堤箇所は、水門があった箇所とされている。
踏査時の調査表には以下のように整理されている
<10月15日 災害状況調査表>

●堤防の様子／嵩上げ堤か：不詳、旧堤部はどうか：不詳、土質：砂質土、水防状況：不明、堤防上の構造物調：筏川水門基礎を洗掘されて転倒破壊

●溢流しているか：溢流している、その時刻：不詳

●溢流の様子、溢流深（波立）、波の来た方向、しぶきがこしたか、その高さ：不詳

●木の傾いている方向：北東、何度位（地面に対し）：45°、樹種：ヒノキ

●電柱が傾いている方向：北、何度位：50°、電線がついているか：ついていない

●草がねていたか／その方向：北東、場所：法面、大きさ：1m

●灌木は残っているか：残っている、大きさ：1.5~2m

●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用