

# 伊勢湾台風写真台帳

弥富町

鍋田干拓地



伊勢湾

写真名称： 弥富町鍋田干拓海岸堤東側の堤防基礎

エリア： 愛知県

撮影箇所： 弥富町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

## 現地状況、コメント等

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。

鍋田干拓堤東側の堤防基礎をクローズアップしたものとしてされている。

踏査時の調査表には以下のように整理されている。

<10月15日 災害状況調査表>

●堤防の様子／嵩上げ堤か：新築堤、法線方向：北東、道路を兼用しているか：不明、土質：砂、水防状況：不明

●溢流しているか：溢流している、その時刻：不明

●溢流の様子、溢流深（波立）、波の来た方向、しぶきがこしたか、その高さ：不詳

●電柱が折れていたか／折れた所：堤頂、電線がついているか≒1m

●草がねていたか／その方向：北北東

●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失、全滅

(注) 波浪が越流して法裏側を洗堀したため堤体が崩れて護岸、パラペットを破壊したものと認められる。

## 撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用