

# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 鍋田川河口付近の鍋田干拓堤の基礎

現地状況、コメント等

エリア： 愛知県

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。

撮影箇所： 弥富町

踏査時の調査表には以下のように整理されている。

撮影日： 1959年

<10月15日 災害状況調査表>

撮影者： 旧建設省

●堤防の様子／嵩上げ堤か、旧堤部はどうか：新堤、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂、水防状況：不可能

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

●溢流しているか：不明、その時刻：不明

●溢流の様子、溢流深（波立）：不明

状況： ー

●波の来た方向：北北東、しぶきがこしたか：不明、その高さ：不明

●草がねていたか／その方向：北、場所：法肩、大きさ：≒0.5m

●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用