

伊勢湾台風写真台帳



木曽岬村

藤里

写真名称： 木曽岬村藤里の鍋田川右岸の破堤箇所及び堤内地を上流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 木曽岬村

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのも
のとされている。

鍋田川右岸 0.5k 附近（藤里）の様子とされている。

踏査時の調査表には以下のように整理されている。

<10月16日 災害状況調査表>

●堤防の様子／前面状況：ヨシ・洲、嵩上げ堤か：嵩上げ堤、旧堤
部はどうか：破堤、法線方向：北北東、土質：砂質土、水防状況：
不可能

●溢流しているか：溢流する・肢浪により越流する、その時刻：≒
20時

●溢流の様子／溢流深（波立）：≒0.5～1.0m

●波の来た方向／南東～南南東、しぶきがこしたか：あった、その
高さ：≒2.5m以上

●木の傾いている方向／北北東、何度位（地面に対し）40°、樹種：
マツ

●木の倒れている方向／北北東、根入深さ：2.0m、木の太さ：0.4m、
樹種：マツ

●電柱が傾いている方向／北西、何度位：85°、電線がついている
か：ついている

●草がねていたか／その方向：北、場所：表法下、大きさ：≒1m

●灌木は残っているか／残っている、大きさ：1.2m

●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：倒壊

●よし根土の破壊状況／特につぎ目：不明、厚さ：不明

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用