


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 木曽岬村白鷺の木曽川左岸の破堤箇所を下流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 木曽岬村

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのも
のとしてされている。

木曽川左岸2.8k付近の様子とされている。破堤箇所は、樋管があ
ったとされている。後に、木曽岬村白鷺の最後の仮締切工事の箇
所となる。

踏査時の調査表には以下のように整理されている。

<10月14日 災害状況調査表>

●堤防の様子／嵩上げ堤か：嵩上げ堤、旧堤部はどうか：破堤、法
線方向：北北西、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂質、水
防状況：不可能

●溢流しているか／その時刻：20時～20時30分


●波の来た方向：南南東、しぶきがこしたか：こした、その高さ：
≒2m以上

●電柱が傾いている方向／北北西、何度位：80°、電線がついてい
るか：ついている

●草がねていたか／その方向：北北東、場所：法肩、大きさ：1～
2m

●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失全滅

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用