

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町新所の木曾川右岸堤防を下流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。

木曾川右岸 11.4k 地先、法崩の状況とされている。踏査時の調査表には以下のように整理されている。

<10月14日 災害状況調査表>

●堤防の様子／嵩上げ堤か：嵩上堤、法線方向：南南東、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂質粘土、水防状況：活動

●波の来た方向：南東

●木の傾いている方向：南東、何度位(地面に対し)：70°、樹種：落葉樹

●草がねていたか／その方向：南東、場所：堤外法、大きさ：芝、その他

●堤内地の家の壊れ方／屋根：一部破損

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用