

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の西側破堤箇所を海上南西方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
練り石護岸にパラペットが確認でき、長島町の松蔭海岸堤防の西側の破堤箇所である。堤防裏が土盛りであり、高潮で土がさらわれて破堤した。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用