

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸堤と木曽川右岸堤の接合部付近の破堤箇所を下流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見(座談会)〕
雑割の練り石護岸が松蔭海岸堤、ブロック護岸が木曽川右岸堤であり、木曽川右岸堤が破堤している。破堤した河口部の護岸は、ブロックの空並べ護岸であった。ブロックについては、1型ブロック(30 cm×50 cm×15cm)と2型ブロック(30 cm×50 cm×20cm)があり、ここでは、1型ブロックが使用されていた。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用