

# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸堤と木曾川右岸堤の接合部付近の破堤箇所を上流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

## 現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕  
松蔭海岸堤防と木曾川右岸河口部の角の目印となる「四本松」が見えている。雑割の練り石護岸が松蔭海岸堤、ブロック護岸が木曾川右岸堤であり、木曾川右岸堤が破堤している。破堤した河口部の護岸は、ブロックの空並べ護岸であった。

## 撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用