

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸堤と木曽川右岸堤の接合部付近の破堤箇所

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
河口部の木曽川右岸堤が破堤している。破堤した河口部の護岸は、ブロックの空並べ護岸であった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用