

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年9月3日	異常なし ・伊勢鉄道橋梁左岸下流河川敷で禁止事項のゴルフ練習する人1人あり。 ・上記河川敷で犬の訓練する人1人あり。	-	-
①-1	令和1年9月15日	異常あり ・以前から注目していたことだが、巡視範囲内にある本郷橋欄干の腐食が進み、一部欠落し、強度上問題あると思われる。要確認。 ・伊勢鉄道橋梁左岸下流側河川敷の雑草が刈り取られていた。	-	本郷橋については橋梁管理者三重県にて対応。
①-2	令和1年9月20日	異常なし ・鈴鹿川下流の内部川との合流点の堤防付近河川敷公園に犬の飼い主に対する警告看板が2枚立っているが、どちらも赤く錆び記載内容が判読できない状況である。これでは、管理不在と言われても反論できない。要確認。	-	河川敷公園管理者の四日市市にて対応。
	令和1年9月24日	異常なし ・河川敷に人影はなし。 ・鈴鹿川内部川合流点付近にあるサッカーグラウンドと野球グラウンドの間の藪が綺麗に除草され、整地待ちの状態になっており、今後に期待。	-	-
	令和1年9月29日	異常なし ・伊勢鉄道橋梁左岸下流の河川敷で30名くらいの若者が野球グラウンドで練習中。 ・鈴鹿川最下流河川敷のサッカーグラウンド(高岡サッカーグラウンド)では、40名くらいの家族がサッカーで遊んでいた。	-	-

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(庄野橋付近～(和泉橋経由)平和橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③-1 ～ ③-2	令和1年9月3日	異常なし ・鈴鹿川と安楽川の合流点付近、安楽川より鈴鹿川のほうが水量多い(③-1:鈴鹿川、③-2:安楽川)。	 <p>③-1: 鈴鹿川</p>  <p>③-2: 安楽川</p>	-
③-3 ～ ③-5	令和1年9月6日	異常あり ・左岸汲川原町集落横の法面が崩れ、擁壁と共に川久保川をせき止めた。2日連続の強雨による土砂崩れと思われる。出張所に連絡し、現場立合してもらい早期復旧を依頼した。9月7日(土)と8日(日)に仮復旧工事を実施してもらった。	 <p>③-3</p>  <p>③-4</p>  <p>③-5</p>	本復旧に向け対応。
	令和1年9月10日	異常なし ・鈴鹿川安楽川合流点付近、9月3日と違い安楽川の方が鈴鹿川より水量が多い。	-	-


<p>③-6 ～ ③-8</p>	<p>令和1年9月17日</p>	<p>異常あり ・汲川原橋下流砂浜(河川敷)に車のわだち多数有り。どこかから侵入した模様(③-6)。 ・汲川原橋付近、川の中の木が欄干より高くなり、この箇所は通学路になっていて、橋近くの木を切ってほしいと汲川原自治会より要望有り(③-7と③-8)</p>	 <p>③-6</p>  <p>③-7</p>  <p>③-8</p>	<p>写真③-7と③-8については、対応方法検討中。</p>
	<p>令和1年9月23日</p>	<p>異常なし</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

鈴鹿川水系鈴鹿川左右岸
(亀山市布気町及び山下町付近～関町木崎及び古厩付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年9月10日	異常なし ・勸進橋辺り、水量普段と変わらず少なめ。水量普段と変わらず少なめ。花火大会のあと芝生がきれいなので、散歩する人々沢山見かける。	-	-
	令和1年9月24日	異常なし ・鈴鹿川右岸 木下橋26.5km辺り、木下橋から鈴鹿川をチェック。水量は普段よりは多い方。草は相変わらず茂っており河川事務所の看板にツタが巻いていた。	-	-

【鈴鹿川水系鈴鹿川及び内部川】



【鈴鹿川水系鈴鹿川】



【鈴鹿川水系鈴鹿川】

活動範囲【4】(小林和代モニター)

鈴鹿川左岸 (24.0km) 亀山市布気町(守口揚水機付近)から
(28.0km) 亀山市関町木崎(グランド付近)まで

鈴鹿川右岸 (24.0km) 亀山市山下町から
(28.0km) 亀山市関町木崎(クレハエラストマー亀山工場付近)まで

