


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年8月5日	異常なし 今日も昼間は35度超で体温に近く外に長時間居ると危険な状況で、モニター観察も最近は夕方に出かけるようにしている。 川面の潮目は、中潮で17時頃が満潮で香良洲頭首工では落差水量とも少ない。 堤防の方も日没までまだ2時間。太陽の位置も相応の高さで、この暑さでは歩く人は見かけない。		—
②	令和3年8月11日	異常なし 朝から雨模様、前線が暫く停滞で折角のお盆も雨模様かな？逆に気温の方は多少涼しくて過ごしやすい。 古川に架かる香良洲橋の付替え工事も本年度内完成を目指して急ピッチ(今日は休止) 香良洲頭首工の水量は雨の影響で多少多めで、白波が見られる程度で、落差は小潮の時期で少ない。		—
③	令和3年8月19日	異常なし 雨続きの毎日、止み間を見計らって巡視に出かけてみた。案の定香良洲頭首工は濁水ではあったがコンクリート部分が見えないほど水量が多かった。 堤防脇のスズキ、堤防下の竹やぶも一段と背丈が伸びたように感じた。 あいにくの天気で散歩する人は見かけなかった。行き交う車も少ない。		—
④	令和3年8月27日	異常なし 今日は昼間の猛暑を避けて夕方(5時以降)出かけた、堤防を歩いていると赤とんぼの群れが顔に近づいてきた。その堤防の下に目を向けると西日に反射して雑草が映えて美しく感じた。 香良洲頭首工の水量は少なめで、白鷺が1羽東側(下流)向いて止まっていた。動く気配はない？		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年8月6日	異常なし 3. 4km弘法井頭首工にコイ6匹。 3. 6km地点コガモ3羽、コサギ1羽、 清流で川底が見える。 4. 1km草刈作業員3名、草刈り後の 草が水面に浮いて流れている。		—
⑥	令和3年8月15日	異常なし 1. 0km地点龍天橋、ヨシが多く折れ 曲がって倒れている。 波瀬川頭首工が開放されていた。 右岸側は砂地で浮草がある。コサギ1 羽、アオサギ1羽。 清流で川底が見える。		—
⑦	令和3年8月21日	異常なし 3. 0km地点神場橋、ヨシが多く折れ 曲がって倒れている。 JR第2波瀬川橋下川底の砂地が見え るが少し濁っている。 白い花センニンソウが美しい。 4. 5km地点オレンジ色のコイ1匹。		—
⑧	令和3年8月28日	異常なし 4. 7km地点JR第3波瀬川橋下清流 で砂地の川底が見える。 竹とヨシが長く伸びている。 下川原橋下清流で小魚が多い。 3. 4km弘法井頭首工にコイ8匹。 2. 8km地点赤色のコイ1匹。		—
⑨	令和3年8月31日	異常なし 3. 4km弘法井頭首工にコイ11匹。 川の流れは緩やかで濁っている。水草 が多い。コサギ1匹。 3. 9km下川原橋下清流で川底が見え る。 小魚が多い。枯れ草がひっかかっている。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和3年8月2日	異常なし 一志橋の上、中央部より下流(東方面)の様子です。 コンクリート堰の下、右(南)傷んでいます。		—
⑪	令和3年8月6日	異常なし 小川橋の上より上流(西方面)水の流れは左岸より(北)で水量少なく、川の中央は草原状です。		—
⑫	令和3年8月16日	異常なし ゴム堰の様子。見た目には豊富な水ですが、僅かに溢れているだけです。		—
⑬	令和3年8月22日	異常なし 農業用水路の草刈り隊出会いの参加者の車です。 堤防上にマナーは良いが、出入りはどうしているのかな？		—
⑭	令和3年8月31日	異常なし ゴム堰付近。ゴムの空気が抜かれて、今年の活動は終り。 ヘドロが流れ去り洗われた砂が現れました。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

