

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年10月6日	<p>異常なし 10月に入っても日中の暑さは30度とか、西日の太陽が眩しいと思っていたら、知らぬ間に太陽が西の山に隠れていた。(秋のつるべ落とし) 香良洲頭首工では丁度大潮の満潮時で落差は数10cmくらい？コンクリートの吐出部が少ない。 川面は西風で多少小波であるが、蒼さが増してきつつある。</p>		—
②	令和3年10月14日	<p>異常なし 秋も深まり日没(日の入)の時間も早まり、午後5時日没。 香良洲頭首工では、いつもながら白鷺が10羽ほど見られた。 JR橋梁～雲出橋(県)の約500m間は車通行がなく、地元の人にとっては絶好のウォーキングコースで、今日も3人ほど(女性)見かけた。日課にされておるようだ。</p>		—
③	令和3年10月21日	<p>異常なし 川面からの西風は寒くて冷たく感じた(香良洲頭首工) 今日は大潮で満潮は朝の6時と夕方の6時ごろの予定。 頭首工からの越流水量は雨の日がなく放流口からのみ。 堤防下のススキは風に頭を垂れながらも夕日に映えてキレイ、白い穂は清潔感があってより美しく感じる。</p>		—
④	令和3年10月28日	<p>異常なし 西風が多少強めで工事用の吹流しも真横になびいていた。 香良洲頭首工の特に上流側で川面もいつもより波立っていた。風の影響が蒼く感じた。 頭首工のコンクリート部に白鷺が30羽程、上流(西向き)に向かって止まっていた。純白の鮮やかな姿が印象的で、羽を広げると1m超になる。</p>		—


雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年10月6日	異常なし 3. 5km弘法井頭首工、コイ4匹。 3. 6km、コイ3匹。水草が多い。流れは、ゆるやかで濁っている。 4. 4km、コイ6匹。 4. 7km、コイ1匹。清流で川底が見える。		—
⑥	令和3年10月15日	異常なし 2. 8km、コイ5匹。清流で水草が多い。左岸側の河原にはセイタカアグダチソウとススキが多い。アオサギ1羽。 2km八太橋下清流で砂地の川底になっている。水草が多い。中洲ができている。		—
⑦	令和3年10月20日	異常なし 2. 8km、カイツブリ1羽。ヨシの中に入っていた。 3km神場橋下、清流で川底が見える。水草が多い。ハヤ、小魚もいる。 3. 5km弘法井頭首工にカニを取る網にカニが5匹。		—
⑧	令和3年10月25日	異常なし 1. 6km波瀬川頭首工右岸側、砂地になっている。オナモミの草が多い。アオサギ1羽、コサギ1羽。散歩している人2名、 左岸側では草刈り作業員2名。草の回収作業で通行ができない。 1. 9km八太新橋、コイ1匹。		—
⑨	令和3年10月29日	異常なし 3. 5km弘法井頭首工、カニを取る網にカニが3匹。清流で水草が多い。コイ1匹。 4. 4km、オレンジ色のコイが1匹、黄色のコイが1匹。 下川原橋下、ハヤ、小魚が多い。		—

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和3年10月7日	異常なし 小川橋上流の中央部。水の流れは左岸側のみです。 右岸より中央までは草原のようです。 これも川の営み？		—
⑪	令和3年10月12日	異常なし 島田橋真下の工事終りで埋め戻されていて雑草はありません。		—
⑫	令和3年10月17日	異常なし 2.4km付近の施設です。夏の間は雑草に覆われていましたが健在。無事でした		—
⑬	令和3年10月24日	異常なし 天花寺橋下流です。川の中央部は草木地のようで水の流れはここでは右岸側です。		—
⑭	令和3年10月30日	異常なし ゴム堰～JR名松線の間も中洲多く草木元気です。川の営みとも考えられ、異常なしと言えますかな。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

