

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年11月4日	異常なし 11月に入り西日で木の陰が長く伸びて秋の深まりを感じる。 堤防脇の草も西風でなびいて、西日に反射し爽やかな気分。 香良洲頭首工は最近雨の日がなく、放水路から白波は無い。 頭首工の上流側(直前)は風の影響か波立っていた。 白鳥は20羽ほどがコンクリートに止まっている。いつもの景色。		—
②	令和3年11月11日	異常なし 薄雲で時々雨模様。 西風でススキも穂を垂れて、より寒く感じる。 堤防を行き交う車の量も少なく、ましてや散歩をしている姿は見かけない。 香良洲頭首工では白い海鳥が7羽ほど見かけた。 川面は小潮で水位差は少ない(旧の7日)。 風も穏やかな方で波立ちも少なく、静かな佇まい。		—
③	令和3年11月18日	異常なし 空はスジ雲で、風もなく寒さを殆ど感じない穏やかな陽気。 香良洲頭首工では大潮満潮時(17時頃)で落差は少ない。 この時期は晴天続きでコンクリートの上流も露出していた。 下流側ではカモ、海鳥(黒鷺)の群れの中に一回り大きく上背もある一羽の白鷺が群れを統率しているように感じた。		—
④	令和3年11月25日	異常なし 香良洲頭首工の上流側では弱い西風を受けて波立ちがある。 水量はこの時期雨も降らないので放水路のみ。白波も無い。 今日は川面に鴨の姿がない。動く姿がなく殺風景に感じる。 堤防下の竹林の背丈が伸びて、穂先は頭を垂れているが、弱い西風で小さく左右に揺れていた。穏やかな西日の輝き。		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年11月4日	異常なし 2. 8km地点 清流で川底が見える。水草が多い。 3. 0km地点 神場橋下 ハヤ、小魚が多い。 3. 4km地点 弘法井頭首工 コイ4匹。井関第1排水ひ管前 コイ1匹。 3. 6km地点 コイ3匹。 4. 0km 中島橋下 サワガニ1匹、ヌマエビ5匹。		—
⑥	令和3年11月11日	異常なし 3. 0km 神場橋下 水草が多い。 3. 6km 水草とサワガニの網。少し濁っている。ハヤが多い。 3. 9km地点 下川原橋下 清流で川底が見える。ハヤが多い。水位・流量観測所点検者2名。 波瀬川頭首工 コサギ1羽。 2. 8km左岸散歩1名。		—
⑦	令和3年11月16日	異常なし 波瀬川頭首工左岸 コサギ1羽。 2. 0km 八太橋下 清流で砂地の川底が見える。ハヤが多い。 八太新橋下 ハヤが多い。 4. 7km JR波瀬川第三橋下 清流で川底が見える。コイ6匹。コイ2匹が平行に並んでいる。		—
⑧	令和3年11月24日	異常なし 3. 4km 弘法井頭首工 カイツブリ2羽。水草の下にもぐる。 3. 6km地点 水草とコイ1匹。 神場井用水堰 コサギ1羽。 4. 5km 清流で川底が見える。ハヤが多く集まっている。 4. 7km JR波瀬川第三橋下 コイ3匹。		—
⑨	令和3年11月29日	異常なし 1km地点 清流で川底が見える。ハヤが多い。 波瀬川頭首工左岸 散歩4名。晴天で散歩者が多い。 2km地点 八太橋下 ハヤが多い。アオサギ1羽。 2. 8km地点 カイツブリ2羽。 3. 6km地点 水草とコイ3匹。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和3年11月3日	異常なし 一志橋のすぐ下、頑丈に出来ていたコンクリート堰も自然の水の力だろうか。変形してきました。		—
⑪	令和3年11月9日	異常なし 11月9日(火)、この日は大谷川水門～近鉄大阪線の間のみ視る。 水は少なく、中洲と自然木が目立ちます。 小川橋下流の対岸では工事中です。	—	—
⑫	令和3年11月16日	異常なし 右岸通路への進入口です。 人や自転車が良く通ります。 樹木は川の中の自然木、対岸の向こうは床上浸水した一志住宅団地です。		—
⑬	令和3年11月27日	異常なし 大谷川水門近くでは草は生えれど樹木類は生えず、草原と砂丘のようです。 散歩者毎日有り。暑くても寒くても。		—
⑭	令和3年11月29日	異常なし 伊勢道堀之内橋です。対岸では工事中です。 ここでは草のみ、自然木も育たないか。 対岸は竹林です。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

