

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年11月9日	異常なし ススキでしょうか。河川にはあたり一面にいっぱいです。	写真一① (下段)	—
②	令和3年11月26日	異常なし 中須遊歩道あたりを散策しました。 工事車両にもあわず静かでした。 特に異常はありませんでした。	—	—
③	令和3年11月30日	異常なし たまき水辺の学校には、バイクでツーリングにきた方、テントを張っている方、車でゆっくりされている方など、5組程の利用がありました。 せせらぎ水路の水面にはバーベキューの後らしき、麺が溶けたようなもの、モヤシ、ミンチ肉、ビニールなど流れずずっとどまっているような感じです。	写真一② (下段)	—

①



②



②



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和3年11月9日	異常なし ダムが放流されたが、特に堤防等異常なし。	—	—
⑤	令和3年11月21日	異常なし 度会橋付近が工事のため、バリケードがしてありますが、散歩の人々も多いので工事には十分気を付けて下さい。	写真③ (下段)	—

③



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

