


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年1月6日	異常なし 新しい年、モニター巡回スタート、曇り空で寒い(気温4度)。 正月三が日は過ぎたが、堤防を往来する車も少ないようだ。 香良洲頭首工に降りてみた。海側は干潮時で上下流の落差を感じた。水量は放流口(左岸)のみで晴天続きで少量か。 ひとり生えの水仙の花があちこちで、今年も穏やかな一年を。	—	—
②	令和4年1月13日	異常なし 西風が強く冷たい。堤防に立っているのがヤットのこと。 香良洲頭首工も上流側では川面が強風にあおられ水しぶきをあげていた。 下流では落差もあり、意外と静かで海鴨が30～40羽が静かに休んでいた。 毎年この時期、北日本では猛吹雪のニュースが、三重(中勢)は恵まれています。		—
③	令和4年1月20日	異常なし 空は雪雲(降ってはいない)西風が冷たい。干潮時(中潮)。 香良洲頭首工下流の水面では、今日も海鴨の姿が観られた。50羽ほどが群れをなしていた。 水量は左岸側の放水路のみ。 工事箇所は小野江橋～JR鉄橋間、川側のり面で強靱化工事、工期は3月末予定。この区間の景観見晴しがよくなりそう。		—
④	令和4年1月27日	異常なし 今日も西風が冷たい。雲出川(古川)の付け替え工事(年度末完成予定)で真新しい姿が現れた。橋の欄干が鮮やかな純白で爽やかな感じがした。3月の開通が待ちどしい。 香良洲頭首工の下流は波静かで鴨の群れが2～300羽が群れをなして水面で余り動かない。この時期の冬の風物詩。		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年1月5日	異常なし 1. 2km右岸清流で川底が見え、野鳥の足跡がある。 2. 8km散歩1名。 3. 6kmカモ3羽、コサギ2羽、コイ2匹。 4. 6km左岸JR第3橋下農業用水路に枯れ枝が詰まり、堤防を越えて川に流れ込んでいた。		—
⑥	令和4年1月11日	異常なし 3. 7km水位観測所で水量調査員3名作業中。 3. 8km下川原橋下、プラスチック板がヨシの中に落ちている。 4. 2km山本橋コサギ1羽。 4. 4kmコイ5匹。 3. 0km橋の下、大根の葉が黄色になっている。流れていかない。		—
⑦	令和4年1月18日	異常なし 3. 2km河川の竹藪の下にゴミが多い。 3. 4kmカモ5羽、コサギ1羽、アオサギ1羽。 3. 6kmコイ1匹。 4. 0km低水位で川底の石(井関石、砂石)が見える。 3. 7km下川原橋近くでJR作業員4名。 4. 4kmコイ1匹。 4. 6km左岸、枯れた木の枝が多い。		—
⑧	令和4年1月24日	異常なし 3. 6kmカモ6羽、カワウ1羽飛び立つ。ヨシのそばにコサギ1羽、水草の上にはゴミと枯れ葉が引っかかっている。 4. 6km昨日の雨で濁っている。 2. 8km左岸スケードボードをしている少年がいた。 2. 0km右岸散歩1名。たき火の跡がある。 1. 2km右岸ゴミがたまっている。アオサギ1羽。		—
⑨	令和4年1月30日	異常なし 1. 0km清流で川底が見える。コサギ1羽。 1. 6km左岸に農業者の軽トラック駐車1台。散歩2名。 1. 8km河川敷で犬の散歩1名。左岸モグラの穴が多い。 2. 8kmコサギ1羽、カイツブリ2羽。 3. 6kmアオサギ1羽、コイ1匹。 4. 4km濁っていて少ししか見えない。オレンジ色のコイ1匹。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和4年1月7日	異常なし JR名松線～天花寺橋の間には、堤防になぜか水仙の群生と桜の古木があります。 堤防のためには良くないのでは？		—
⑪	令和4年1月12日	異常なし 一志橋～伊勢道の間。中洲は出来ていません。 川の水量は僅かです。		—
⑫	令和4年1月20日	異常なし 伊勢道近くです。川底一面、岩盤のようです。 高速道の橋桁が工事中のようです。		—
⑬	令和4年1月27日	異常なし 大谷川水門近く。綺麗です。 散歩者といつも出会いますが、ポイ捨て、ゴミ類は見当りません。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

