

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年2月3日	<p>異常なし 今日も西風は冷たいが、雲間からの日差しは心地いい。 川面では対岸(左岸側)の放水路からの白波が見られた。 香良洲頭首工の上流側は西風で多様波立ちがあるが、下流側は中潮の干潮時で、砂場も見られるが、水場(池)では海鴨の群れが(50羽程)が水面のんびりと休んでいた。</p>		—
②	令和4年2月11日	<p>異常なし 昨日の寒さから一転して、西風も微風で過ごしやすかった。 祭りと陽気についで地元の中学生(男子)5名ほどが堤防の法面から上がって来ると鉢合わせ、川岸まで降りて行っていたとのこと、足場が悪いので気をつけた行動を促した。(場所は右岸3.5km、津市水道水管橋付近)</p>		—
③	令和4年2月17日	<p>異常なし 西の空は雪雲が見られて、西風が冷たい。工事用の吹き流しが真横になびいていた。 雲出橋～JRでは、整地用の工事車両4台程が作業していた。 香良洲頭首工の川面は西風にあおられコンクリートで水しぶきが見られた。 今日下流では海鳥が群れをなし見られた(100羽程)。お腹が白いが、種類は？</p>		—
④	令和4年2月24日	<p>異常なし 今日も晴れているが、西の空は雪雲で雪もちらつき寒い一日であった。 堤防を行き交う人車も少なく静かな風景。 世間はコロナ過で外出する機会もセイブしているのかな？ 香良洲頭首工ではより水量は多く、川幅一面で越流していた。この時期雨も雪も降らないのに川の水量が多いのは何故？</p>		—


雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年2月4日	異常なし 3. 0km清流で川底の石が見える。農家の軽トラック駐車。 3. 4km水草の上には、枯葉が引っかかっている。犬の散歩1名、コサギ1羽。 3. 6kmコイ6匹、カワウ1羽、コサギ2羽。 4. 4kmコイ1匹。 2. 8kmカワウ1羽、カイツブリ1羽。		—
⑥	令和4年2月8日	異常なし 3. 5km弘法井頭首工。コサギ1羽、アオサギ1羽、空き缶1個、ペットボトルゴミが多い。 3. 6kmカモ6羽、コイ8匹。 4. 0km河原の石の上に焚火の跡。 4. 4kmコイ3匹。 1. 8km河原で犬の散歩1名。 1. 4km八太排水ひ管で子供3人が遊んでいた。(管の通り抜けをしていた)		—
⑦	令和4年2月16日	異常なし 1. 6km波瀬川頭首工。清流で川底の石が見える。水草藻が流れている。 高野団地排水ひ管には、ビニールゴミが多い。 1. 8kmアオサギ1羽。清流で石が見え、右岸から中洲に渡れる。 3. 6kmコイ6匹、コサギ1羽、カモ4羽。 4. 4kmカワウ1羽。		—
⑧	令和4年2月21日	異常なし 1. 6km左岸散歩1名。 高野団地排水ひ管、枯葉が多い。 1. 2km通学6人。 1. 3kmアオサギ1羽飛び立つ。 2. 8kmカワウ1羽、コサギ1羽。 3. 9km下川原橋下の清流で石が見える。石に緑の水草藻が見える。石で掘られた穴、甌欠(おうけつ)ポットホールが見える。		—
⑨	令和4年2月25日	異常なし 1. 0km龍天橋下清流で石が見える。右岸散歩2名、モグラの穴が多い。 1. 8km清流で丸い石が多い。中洲になっており、緑の水草藻が見られる。アオサギ1羽。 1. 3km右岸の斜面で子供8人が滑って遊んでいた。 3. 6kmコイ5匹。 4. 4kmコイ3匹。		—

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和4年2月4日	異常なし ゴム堰～名松線の間 この間には中洲が多く、自然木も多く あります。 中洲なんとかならんのかな。 これらの立木切ったらあかんのか？ 散歩者の弁です。		—
⑪	令和4年2月9日	異常なし 今年もゴム堰が2月6日(日)に稼働し ました。 主に食料生産に必須の施設です。 9月まで毎日24時間働きます。		—
⑫	令和4年2月16日	異常なし 島田橋上流にも自然木が大きくなって います。 幼木のうちに除草作業と共に処分 は？ または保全されているのかも。		—
⑬	令和4年2月27日	異常なし 小川橋上流の桜つつみです。 晴で風つめたいですが、日曜日で人 出が有ります。 家族3名で草スキー？を楽しんでいま す。(これは問題では！現場を見てほし い。案内します。)		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

