

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年7月2日	異常なし モニター委嘱後初パトロール、何を見たらよいのか考え、本来のパトロール以外に雲出川と人との関わりを見たい。 川の中に胸まで浸かりシジミ採りをしている人が多くいた。 ラジコン飛行機を楽しんでいる人、自分達で整備したのか草刈りをし滑走路も作られ綺麗にされていた。		
②	令和4年7月9日	異常なし 今日は、ラジコン仲間5人が集まり楽しんでいた。 パトロール中に気付いたのは堤防補強している古いコンクリートブロックの隙間から草木が出ていますがこのまま成長すれば堤防強度に問題が出ないか心配。		
③	令和4年7月16日	異常なし 前日の雨で水量は多かった。香良洲頭首工をオーバーする部分は多かったが濁りは見られなかった。 堤防道路の舗装部分に、葛のつるが伸びてきていた。成長が早いので処置が必要になると思われる。		
④	令和4年7月23日	異常なし 先週に比べ干潮の影響もあるが水量は少なかった。香良洲頭首工のテトラポットが見えていた。 今日はプロの貝採取者は見られなかったが、家族らしい貝採取者と釣り人がいた。		
⑤	令和4年7月30日	異常なし 3.2km付近で弁当らしいゴミが捨てられていた。一部の人だろうが非常識な人もいる。 7月16日のパトロールで、葛の伸びる心配をしたが、今日は作業員の方が草刈りをしていました。河川管理者は見えてくれるのだと改めて感心した。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年7月2日	異常なし 1. 0km地点清流で川底が見える。ハゼ、ハヤ10匹、小魚が多い。 1. 7km頭首工にコイ、ハヤ、小魚が多い。チュウサギ、カワウ、ヨシの間に浮草。 1. 3km入江にカメ1匹。 3. 3kmJR第2橋下でカメ3匹、トンボ。 3. 4km頭首工清流で川底の水草が見られる。カモ2羽。		—
⑦	令和4年7月9日	異常なし 3. 0km地点濁り水。ヨシの間にペットボトル、木の枝。 3. 2kmコイ6匹。 3. 4km頭首工でペットボトル、木の枝、カメ1匹。 3. 8km下川原橋下清流で川底の石が見える。コイ3匹、ハヤ10匹。 4. 0kmアオサギ。 4. 4km清流で黒コイ5匹、オレンジ色のコイ。 4. 6kmカメ1匹。1. 8km釣り人1名。		—
⑧	令和4年7月13日	異常なし 1. 0km清流で川底が見える。コイ1匹、ヨシ間にペットボトル、アルミ缶。 1. 3km入江にカメ1匹、木の枝。 1. 4km八太排水ひ管、農業者草刈1名。 1. 7km頭首工にサッカーボール、ペットボトル、アルミ缶が浮いていた。 3. 3kmカメ2匹。 3. 6kmオレンジ色の結界棒が浮いていた。カモ2羽。 3. 8km下川原橋下にハヤ。 4. 4kmオレンジ色のコイ。		—
⑨	令和4年7月20日	異常なし 1. 3km入江にカメ、コイ、木の枝にトンボ。 1. 4km右岸にプラスチック版。 1. 7km頭首工にアルミ缶、木材。 1. 9km八太新橋下で浮草にコイ。 3. 8km下川原橋下の清流で川底の石が見える。ハヤ40匹以上。 4. 4kmコイ3匹。 3. 3km清流で川底が見える。カメ1匹。		—
⑩	令和4年7月25日	異常なし 1. 0km清流で川底が見える。たも網を持った大人1名、魚取り。 1. 7km頭首工にスイカ、ペットボトル、プラスチック、アルミ缶が浮いていた。落葉の間に小魚、ハヤ30匹以上。1匹だけハヤが横になっていた。 2. 0kmビニール袋。カメが浮いていた。チュウサギ1羽。 3. 3km清流で川底が見える。カメ1匹、コイ1匹。		—

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	令和4年7月8日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回 定期巡回開始。春夏秋冬の河川の変化が楽しみ。一年間宜しくの想い。 1. 6km～1.8km附近の樹木(桜)の下部の雑草が景観損ねる。		—
⑫	令和4年7月9日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回 前任者と同行。各所の説明を聞き担当区間を巡回。		—
⑬	令和4年7月17日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回 散歩者と出会う(徒歩1名、自転車1名) 又、2km付近で河川敷下の農家の方のバイクとも出会う。		—
⑭	令和4年7月23日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回 大谷川水門で大谷川側と中村川に亀が泳いでいた。 小川橋付近の車止め表示板片方の固定が外れていたので仮処理する。	写真-① ② (下段)	7/29 車止め表示板の固定が外れていた (対応済み)
⑮	令和4年7月29日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回 古田用水堰にて中村川側水面に黄色の遺物(泡、何かの灰汁?)が浮いていた。	写真-③ ④ (下段)	



# 【雲出川水系】 雲出川①



**活動範囲【4】(宮崎実モニター)**  
雲出川右岸:(2.4km)松阪市星合町(香良洲大橋付近)から  
(4.5km)松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①

