

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年 7月6日(水) 10時半 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・巡視範囲内の法面の雑草伐採及び回収は終了。 ・河川敷に設営された各種グラウンドは手入れされ良好。 ・巡視範囲内に電気工事の作業員以外人影なし。 ・河道の水量やや多し。	—	—
	令和4年 7月10日(日) 16時半 曇、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・本郷橋より上流側法面の雑草が伐採されたため、見通しがよくなり、投棄ゴミ数点が確認出来た。 ・本郷橋より下流側は異常はなし。 ・雨後のため河道の水量多し。	—	—
	令和4年 7月17日(日) 17時 晴、南風弱し	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・巡視範囲内の法面の雑草の伐採が終わり、法面及び河川敷内の見通し良好。 ・河川敷内のグラウンドに水たまりが出来、使用不可。 ・雨後のためか河道の水量やや多し。	—	—
	令和4年 7月25日(日) 9時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・巡視範囲内の法面は異常なし。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷に自走式草刈り機5台が投入され、グラウンド中心に雑草伐採中。 これ以外人影なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年7月4日	異常なし 雨の降った後の様子であるが、だいぶ水量が増えている。 学校の近くで見たがだいぶ濁った感じである。 右岸はゴミは見られないが、左岸ではトライアル付近であちこち家庭ゴミが捨ててあるのが気になる。		—
②	令和4年7月10日	異常なし 最近雨が降っているので水量はかなりある。合流部の写真だが、どちらも川の流れがあり水量が安定している。 ゴミについて右岸はほぼない。左岸だけ気になる。		—
③	令和4年7月17日	異常なし 夕方18時であるがだいぶ明るい。雨もあつたのかだいぶ水量は増えている。 6.0km地点では、非常にゴミがなくきれいである。		—
④	令和4年7月31日	異常なし 5.0km地点であるが、水が見えないくらい草が生えているのが気になる。 最近雨が少ないので水量は少なく、周囲の草がよく茂っている。 ゴミは上流に少なく、トライアル付近の左岸がポイ捨ての家庭ゴミがちよこちよこみられる。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

